


Inwentaryzacja stanu zagospodarowania i zabudowy na obszarze rewitalizacji



Tab. 1. Inwentaryzacja stanu zagospodarowania i zabudowy na obszarze rewitalizacji

Rodzaj zagospodarowania		I.p.	Lokalizacja	Liczba obiektów	Nazwa	Data wybudowania	Stan techniczny/dostępność	Uwagi
Obiekty użyteczności publicznej	Budynki administracji publicznej	1	ul. Zamoyskiego 59	5	Urząd Miejski w Janowie Lubelskim - parter i I piętro Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - parter Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim II piętro i poddasze	1960	dobry/dobry	Budynek 2-piętrowy z podpiwniczeniem oraz adoptowane na cele biurowe poddasze; główne wejście do budynku po stopniach, podjazd z poręczą dla wózków inwalidzkich oraz winda od strony frontowej, obsługująca poziomy od -1 do 3; drugie wejście od strony parkingu bezpośrednio z chodnika (bez dostępu do windy), wejście na parter lub w dół na poziom -1 (barek) po kilku stopniach; schody oznaczone taśmą na początku i na końcu biegu każdego z poziomów; budynek otoczony parkingiem; występują wysokie krawężniki i wysepki z zielenią; jest wyznaczone miejsce do parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami; na poziomie -1 znajduje się bar, archiwum urzędu i magazyn; parter, piętra i poddasze to pomieszczenia biurowe; na parterze jest toaleta dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami, szerokie otwory drzwiowe, przestronna, brak uchwytu na ścianie dla osób korzystających z wózka; toalety na piętrze niewielkie, niewystarczająca ilość kabin w stosunku do liczby osób pracujących i osób z zewnątrz; brak pomieszczenia socjalnego dla pracowników Urzędu Miejskiego; korytarze dość szerokie, bardzo niskie progi w pomieszczeniach; w Urzędzie Miejskim są trzy pętle indukcyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym jedna przenośna i dwie stałe; dostępny jest plan tyflograficzny oraz krzesło ewakuacyjne.
		2	ul. Wiejska 3		Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim (2 budynek)	ok. 1970	dostateczny/dostateczny	Budynek wielofunkcyjny: Starostwo, ubezpieczyciele, bank, biuro projektowe, biuro prawnicze. Budynek dwupiętrowy, podpiwniczony, usytuowany dłuższym bokiem wzdłuż ul. Wiejskiej wejście z chodnika po dwóch stopniach, jest podjazd z poręczą

							dla wózków; parking przy ulicy z wyznaczonym miejscem do parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami; parking od chodnika oddziela wysoki krawężnik; niewystarczająca ilość miejsc do parkowania w stosunku do użytkowników budynku; chodnik w bezpośrednim sąsiedztwie budynku w bardzo złym stanie, budynek nieocieplony, elewacja miejscami odpada i wymaga naprawy; pomieszczenia Starostwa znajdują się na II piętrze (2 wydziały); brak windy i toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami; wewnątrz budynku wiele schodów; niskie progi wewnątrz.	
		3	ul. Zamoyskiego 70		Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim	1932	dobry/dobry	Budynek jednopiętrowy z użytkowanym poddaszem o przeznaczeniu biurowym, podpiwniczony, bardzo mały parking z jednym miejscem parkingowym dla osoby ze szczególnymi potrzebami; wejście z chodnika, płaskie progi; wewnątrz schody oznakowane żółto-czarną taśmą przy krawędziach stopni, jest winda i 2 toalety dla niepełnosprawnych (parter i I piętro); korytarze i otwory okienne standardowej szerokości, elewacja w dobrym stanie.
		4	ul. Zamoyskiego 92		Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim	ok. 1970	dobry/dostateczny	Budynek dwupiętrowy, z wewnętrznym parkingiem służbowym i niewielkim parkingiem ogólnodostępnym leżącym w pasie drogowym; wejście główne po stopniach, jest podjazd dla wózków; dodatkowo jeszcze trzy inne wejścia do budynku, wykorzystywane służbowo, bez udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami; jest winda oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, a także jeden pokój przesłuchań na parterze, do którego dostęp może mieć także osoba ze szczególnymi potrzebami.
		5	ul. Zamoyskiego 94		Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim	1970 1970/2024	dobry/dostateczny	Dwa budynki obok siebie; dawny - wciąż użytkowany budynek sądu ma wejście po 1 stopniu wprost z chodnika, jest podjazd dla wózków; parter i dwa piętra; schody wewnętrzne oznakowane żółto-czarną

							taśmą przy krawędziach stopni; na parterze jedna sala rozpraw dostosowana do potrzeb osoby ze szczególnymi potrzebami (szerokie drzwi, brak progów); brak windy w budynku; zamiast progów wewnątrz - płaskie listwy; na parterze jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; w planie - umieszczenie tabliczek pisanych brajlem; nowo otwarty budynek sądu powstał obok istniejącego już gmachu sądu, zlokalizowano w nim m.in. archiwa, pokoje socjalne, serwerownię, wydział ksiąg wieczystych, salę konferencyjną, służbę kuratorską oraz centralną kotłownię. W planach jest połączenie go łącznikiem w jedną całość z dawnym budynkiem, dzięki temu będzie można przemieszczać się między budynkami bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz.
Banki	6	ul. Zamoyskiego 53, 23-300 Janów Lubelski	3	Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim	2016	dobry/dobry	Budynek dwupiętrowy z użytkowanym podpiwniczeniem; parking na ok. 15 aut z jednym miejscem dla osoby niepełnosprawnej - usytuowany od strony ul. Jana Pawła II; między parkingiem a chodnikiem jest krawężnik, ale znajduje się tam też podjazd dla wózków; dwa wejścia do budynku z poziomu chodnika; wewnątrz brak progów; jest winda oraz dwie z pięciu toalet są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
	7	ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski		Bank PKO BP			Budynek wielofunkcyjny opisany pod pozycją nr 27.
	8	ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski		Bank Pekao			Budynek wielofunkcyjny opisany pod pozycją nr 2.
Szkoły	9	budynek główny - ul. ks. Skorupki 11, drugi budynek - ul. Ogrodowa 25	6	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana	budynek przy Skorupki - 1990	budynek przy ul. Skorupki - dostateczny/dostateczny; budynek przy ul.	Budynek główny przy ul. Skorupki - położony na niewielkiej skarpie od strony ulicy, otoczony terenem zielonym, wysokie krawężniki oddzielające zieleń od parkingu i chodnika; budynek dwupiętrowy, podpiwniczony; podpiwniczenie użytkowane

					Zamoyskiego w Janowie Lubelskim (własność gminna)	budynek przy Ogrodowej - ok. 1970	Ogrodowej - dobry/dobry	(archiwa, kotłownia, magazyn); 5 wejść do szkoły z różnych stron budynku; wszystkie wejścia po schodach w górę lub w dół (wynika z różnicy poziomów); przy jednym z tylnych wejść jest podjazd dla wózków (do szkoły uczęszczają dwie uczennice na wózkach inwalidzkich, naukę mają zorganizowaną na parterze); brak windy; dużo schodów wewnętrznych; niskie progi wewnątrz budynku; na parterze 1 toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami; w sekretariacie szkoły umieszczono stałą pętlę indukcyjną; w planie remont budynku pod kątem przełamania barier architektonicznych; budynek połączony łącznikiem z budynkiem MOSiR (kryta pływalnia). Drugi budynek przy ul. Ogrodowej - w lepszym stanie technicznym od budynku głównego; poziom -1 oraz parter i dwa piętra; jest winda i podjazd dla wózków; przy sali gimnastycznej jest platforma; na każdym poziomie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych; wejście główne z poziomu parkingu; szkoła użytkuje jeden z poziomów budynku (klasa I-II oraz przedszkole); skrzydło B i C po remoncie.
		10	ul. Jana Pawła II 1 (dwa budynki: szkoła i osobno sala gimnastyczna w obrębie jednej działki)		I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim (własność Powiat Janowski)	ok. 1930	dobry	Budynek po remoncie, główny budynek 3-kondygnacyjny z użytkowanym podpiwniczeniem; parking wewnętrzny ogólnodostępny po remoncie z 40 miejscami postojowymi, w tym 2 dla niepełnosprawnych; 4 wejścia do budynku, wszystkie po stopniach; wejście od strony boiska posiada pochylnię dla osób niepełnosprawnych; wewnątrz budynku niskie progi; budynek posiada windę z kabiną przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach, występują toalety dla osób niepełnosprawnych; w drugim budynku mieści się sala gimnastyczna, biblioteka szkolna i biura pod wynajem; budynek stary; nieremontowany; całkowity brak przełamania barier architektonicznych; własność Powiatu Janowskiego w

							zarządzie dyrekcji LO; dyrekcja poddała właścicielowi pod rozwałę wyburzenie budynku i budowę nowego.
		11	ul. Ogrodowa 20		Zespół Szkół Technicznych (własność Powiat Janowski)	1970, 1980	dostateczny / dostateczny
		12	Zamoyskiego 57		Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim (własność Województwo Lubelskie)	ok. 1885-1910	dostateczny / dostateczny

							remontu; Szkoła pod zarządem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
	13	budynek główny - szkoła: ul. Zamoyskiego 68; drugi budynek od ul. Wyszynskiego - hala		Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim (własność Powiat Janowski)	lata 40-te XX w.	dostateczny / dostateczny	budynek główny - szkoła: 2 wejścia do budynku; przy wejściu głównym podjazd dla wózków; parking wewnętrzny na ok. 40 aut, jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych; występują niewielkie krawężniki; budynek 1-piętrowy z użytkowanym podpiwniczeniem; brak progów wewnątrz i toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami; planowany generalny remont z przełamaniem barier architektonicznych włącznie; drugi budynek - hala: nowy, jednopiętrowy, bez podpiwniczenia; trzy wejścia, w tym jedno z podjazdem dla wózków; są dwie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami; jest winda.
	14	ul. Zamoyskiego 77		Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim (własność Powiat Janowski)	generalny remont w latach około 2015-2020	dobry/dobry	budynek 4 kondygnacyjny, posiada windę, wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Żłobki i przedszkola	15	ul. Ogrodowa 18, działka nr 3162	3	Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (tzw. Tęczowe Przedszkole) (własność gminna)	lata 70-80	dostateczny/dostateczny	budynek 1-piętrowy, z użytkowanym podpiwniczeniem, w którym są magazyny i pomieszczenia gospodarcze; 3 wejścia do budynku, w tym: główne z jednym stopniem, boczne - gospodarcze i od strony placu zabaw - też ze stopniami; wewnątrz budynku w większości płaskie listwy zamiast progów; brak windy do przewozu osób, jest tylko winda gospodarcza, używana do transportu żywności i materiałów; brak toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami; budynek otoczony kostką i zielenią, występują krawężniki między tymi przestrzeniami; niewielki parking wewnętrzny na około 10 aut. obiekt posiada zewnętrzną pochylnię dla niepełnosprawnych, w roku 2012 wykonano

							termomodernizację w zakresie docieplenia ścian styropianem o gr. 12 cm, docieplenie stropodachu wełną mineralną o gr. 15 cm, wymieniono zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową, wykonano plac zabaw, zasilanie c.o. i ciepłej wody z węzła ciepłowniczego oraz instalacji solarnej, obecnie planowany remont dostosowujący do obecnych przepisów odnośnie wymaganych współczynników przenikania ciepła w zakresie wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, wymiany instalacji centralnego ogrzewania elektryki i pomieszczeń wewnętrznych oraz doposażenie placu zabaw jak również remont pomieszczeń wewnętrznych w tym instalacji elektrycznej i c.o. Ogrodzenie obiektu w stanie technicznym dostatecznym, estetycznie niezadowolające. Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Brak urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (plan tyflograficzny, pętla indukcyjna). Dostępność cyfrowa: niezapewnienie na stronach internetowych informacji w postaci pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania w polskim języku migowym, brak tłumacza migowego, brak informacji na temat remontu w zakresie przełamывania barier architektonicznych.	
		16	ul. Ogrodowa 25, działka nr 3164		Publiczne Przedszkole nr 4 w Janowie Lubelskim (własność gminna)	lata 70-80	bardzo dobry/ dobry	budynek przy ul. Ogrodowej 25, będący częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie Lubelskim; poziom -1 oraz parter i dwa piętra; obiekt wyposażony w windę obsługującą wszystkie kondygnacje, obiekt posiada od strony wewnętrznego dziedzińca podjazd dla niepełnosprawnych; przy sali gimnastycznej jest platforma dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiającą dostęp na parter, na każdym poziomie

							jest toaleta dla osób niepełnosprawnych; wejście główne z poziomu parkingu; przedszkole użytkuje część budynku (pozostała część w użytkowaniu szkoły podstawowej dla klas I-II); skrzydło B i C po remoncie. Obiekt posiada własne parkingi w tym wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada wydzielone kolorystycznie krawędzie schodów oraz ciągów komunikacyjnych (korytarzy wewnętrznych). Brak urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (plan tyflograficzny, pętla indukcyjna). Dostępność cyfrowa: niezapewnienie na stronach internetowych informacji w postaci pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania w polskim języku migowym, brak tłumacza migowego.
--	--	--	--	--	--	--	---

		17	ul. Jana Pawła II 49, działka nr 2349/12		Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 3 w Janowie Lubelskim (własność gminna)	lata 70-80	dostateczny/ dostateczny	dwa wejścia do budynku, z poziomu parteru, bez stopni; brak progów wewnątrz; brak windy osobowej; dwie windy towarowe dla potrzeb transportu posiłków, brak toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami; budynek 1-piętrowy, bez podpiwniczenia; brak własnego parkingu na terenie obiektu, parkingi dostępne na granicy działki obiektu przy sąsiadującej drodze; w roku 2012 wykonano termomodernizację w zakresie docieplenia ścian styropianem o gr. 12 cm, docieplenie stropodachu wełną mineralną o gr. 15 cm, wymieniono zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową, wykonano plac zabaw, zasilanie c.o. i ciepłej wody z własnego pieca gazowego oraz instalacji solarnej, obecnie planowany remont dostosowujący do obecnych przepisów odnośnie wymaganych współczynników przenikania ciepła w zakresie wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, wymiany instalacji centralnego ogrzewania elektryki i pomieszczeń wewnętrznych oraz doposażenie placu zabaw jak również remont pomieszczeń wewnętrznych w tym instalacji elektrycznej i c.o. Ogrodzenie obiektu w stanie technicznym dostatecznym, estetycznie niezadowolające. Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Brak urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (plan tyflograficzny, pętla indukcyjna). Dostępność cyfrowa: niezapewnienie na stronach internetowych informacji w postaci pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania w polskim języku migowym, brak tłumacza migowego. Brak informacji na temat remontu w zakresie przełamывania barier architektonicznych.
--	--	----	--	--	--	------------	-----------------------------	---

Opieka zdrowotna	18	ul. Jana Pawła II 5, działka nr 2126/5	2	NZOZ "Zdrowie" s. c., obiekt zabytkowy rejestrowy	1825-1827, generalny remont/przebudowa lata 2010-2020	bardzo dobry/dobry	Pow. zabudowy 476m ² , budynek 2-piętrowy z użytkowanym podpiwniczeniem; wejście główne z poziomu chodnika z niewielkim podjazdem dla wózków; wejście od strony parkingu również bez stopni; występują kilkustopniowe różnice w poziomie parteru obok recepcji; jest tam podjazd dla wózków; jest winda; na parterze jest toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami; niewielki parking wewnętrzny w złym stanie (nierówny); w budynku znajduje się również apteka z osobnym wejściem po kilku stopniach i podjazdem dla wózków; Brak informacji odnośnie urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (plan tyflograficzny, pętla indukcyjna). Dostępność cyfrowa: brak informacji odnośnie zapewnienia na stronach internetowych informacji w postaci pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania w polskim języku migowym, brak tłumacza migowego
	19	ul. Zamoyskiego 77, działka nr 2380/7		Centrum Medyczne Ani-Med.	ok. 2000	bardzo dobry/dobry	Powierzchnia zabudowy 528 m ² , budynek złożony z dwóch brył połączonych apteką; w jednym skrzydle znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w drugim - Ani - Med.; do Ani -Medu główne wejście po schodach (na tzw. wysoki parter), bez podjazdu dla wózków; drugie wejście z windą dla osób ze szczególnymi potrzebami; budynek jednopiętrowy podpiwniczony, poziom -1 użytkowany na potrzeby administracji i pracowni RTG; schody wewnętrzne oznakowane taśmą; na każdym piętrze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością; bardzo mały wewnętrzny parking wspólny dla Ani-Med, apteki i optyka; osobne wejście z zewnątrz po stopniach do optyka; apteka w łączniku między skrzydłami - 2 wejścia po schodach, brak podjazdu dla wózków; całą drugą

							część budynku pod wspólnym adresem zajmuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna; wejście po schodach z częścią antypoślizgową na każdym stopniu; winda zewnętrzna; budynek dwupiętrowy, jest toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak informacji odnośnie urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (plan tyflograficzny, pętla indukcyjna). Dostępność cyfrowa: brak informacji odnośnie zapewnienia na stronach internetowych informacji w postaci pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania w polskim języku migowym, brak tłumacza migowego
Kościoły	20	ul. Szewska, działka nr 1053	3	Kościół parafialny w zespole Sanktuarium MB Łaskawej, Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Jana Chrzyciela w Janowie Lubelskim - obiekt zabytkowy rejestrowy	1694 – 1769	dobry/ dostateczny	Powierzchnia zabudowy 1846m ² , obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków przez LWKZ. Obiekt dostępny z poziomu terenu brak barier architektonicznych w postaci różnicy terenu, schodów etc.
	21	ul. Szewska, działka nr 1053		Kaplica zjawienia w zespole Sanktuarium MB Łaskawej, Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Jana Chrzyciela w Janowie	1770	dobry/ dostateczny	Powierzchnia zabudowy 52m ² , obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków przez LWKZ. W 2023 r. przeprowadzono generalne prace konserwatorsko-restauratorskie. Obiekt dostępny z poziomu terenu, brak barier architektonicznych w postaci różnicy terenu, schodów etc.

					Lubelskim - obiekt zabytkowy rejestrowy			
		22	ul. Skorupki/ul. Jana Pawła II, działka nr 2348/11		Kościół parafialny, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Królowej	1990	dobry/ dostateczny	Powierzchnia zabudowy 1023m ² . Obiekt kościoła dostępny z poziomu terenu, brak barier architektonicznych w postaci różnicy terenu, schodów etc.
	Biblioteki	23	ul. Ogrodowa, działka nr 3161	1	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Filia w Janowie Lubelskim	Lata 80 XX w.	dostateczny/ niedostateczny	Obiekt wielofunkcyjny, zwany popularnie "Dom Nauczyciela". Budynek 3 kondygnacyjny, 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna. Bryła obiektu ma kształt litery L. Do budynku prowadzą 3 wejścia po schodach oraz 2 wejścia z zewnątrz do piwnic. Przy bibliotece miejskiej jest dodatkowe wyjście na zewnątrz na taras. W obiekcie znajduje swoje miejsce kilka/kilkanaście instytucji, jak np. gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (ZOSiP), związek kombatanów, siedziba LGD, oddział ZNP, stanowi miejsce spotkań drużyn ZHP, związku pszczelarstwa, "ławeczki dialogu", odbywają się próby zespołów, jak też orkiestry dętej, znajduje się w nim garaż OSP Janów Lubelski (opisany w innej poz. 9), ma swoje wydzielone pomieszczenia Stowarzyszenie Motocyklowe "Wrzesień" etc. Budynek zarządzany jest przez ZOSiP, pełni funkcje społeczne, pedagogiczne, rekreacyjne i multimedialne. Budynek nie posiada windy, łazienek dla niepełnosprawnych, podjazdów zewnętrznych. W budynku na parterze i piętrze są wąskie korytarze. Pomieszczenia wewnętrzne nie remontowane od kilkadziesiąt lat. W roku 2012 wykonano termomodernizację w zakresie docieplenia ścian styropianem o gr. 17 cm, ścian fundamentowych styrodurem gr. 12 cm, wykonano docieplenie stropodachu styropapą o gr. 24 cm (nad biblioteką

							Miejska i powiatową, natomiast nad biblioteką pedagogiczną wykonano docieplenie stropodachu wentylowanego granulami z wełny mineralnej o gr. 26 cm), wymieniono zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację c.o. c.w.u i cyrkulację, zasilanie c.o. i ciepłej wody z nowego węzła ciepłowniczego zasilanego z miejskiej kotłowni gazowej administrowanej przez PGKiM oraz wykonanej instalacji solarnej. Brak informacji odnośnie urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (plan tyflograficzny, pętla indukcyjna). Dostępność cyfrowa: brak informacji odnośnie zapewnienie na stronach internetowych informacji w postaci pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania w polskim języku migowym, brak informacji odnośnie zatrudnienia tłumacza migowego.
Obiekty kultury	24	ul. Jana Pawła II 3, działka nr 2126/7	4	Janowski Ośrodek Kultury	rok budowy 1961/generálny remont lata 2009-2010	dobry/dostateczny	Budynek 3 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony, powierzchnia użytkowa budynku 1360,24 m², powierzchnia zabudowy 805,80 m², kubatura 6738 m³. Na zapleczu znajduje się sala kinowo-teatralna jedno kondygnacyjna oraz 2 kondygnacyjna część techniczna do obsługi sali. Całość tworzy zabudowę zwartą. Obiekt posiada windę obsługującą kondygnacje nadziemne, wewnętrzny podjazd oraz platformę dla niepełnosprawnych wzdłuż podjazdu, obiekt posiada na każdej kondygnacji toalety dla kobiet i mężczyzn. Brak informacji odnośnie urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (plan tyflograficzny, pętla indukcyjna). Dostępność cyfrowa: brak informacji odnośnie zapewnienie na stronach internetowych informacji w postaci pliku zawierającego tekst

							odczytywany maszynowo, nagrania w polskim języku migowym, brak informacji odnośnie zatrudnienia tłumacza migowego.
	25	ul. Jana Pawła II 3a , działka nr 2126/2		Budynek dawnego więzienia carskiego zarządzany przez Muzeum Regionalne	budowa 1825-1827 nadbudowa koniec XIXw. wieże lata 70 XXw.	niedostateczny/ niedostateczny	Wejście główne od ul. Ogrodowej. Obiekt zabytkowy rejestrowy, objęty ochroną konserwatorską. Powierzchnia zabudowy 790m ² . Budynek 3 kondygnacyjny. 3 kondygnacje naziemne. Obiekt zdegradowany, nieremontowany od kilkudziesięciu lat, w znaczącym stopniu zachowany układ pomieszczeń i stolarki, adekwatny do pierwotnej funkcji obiektu . Estetycznie znacznie odbiegający od minimalnych/podstawowych standardów. Od kilku lat nieużywany stale. Muzeum Regionalne udostępnia kilka pomieszczeń na parterze, w których organizowane są czasowe wystawy eksponatów. Część obiektu pełni rolę magazynu muzealnego. Obiekt wymaga pilnych działań.
	26	ul. Szewska, działka nr 1053		Muzeum parafialne w zespole Sanktuarium MB Łaskawej, Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Jana Chrzyciela w Janowie Lubelskim	2019-2020	dobry/dostateczny	Część podcieni a później pomieszczeń na tzw. placu maryjnym w latach 2019-2020 zaadaptowana na muzeum parafialne. Obiekt dostępny z poziomu terenu od strony kościoła. Drzwi wejściowe od strony placu ze schodkami.
	27	ul. Jana Zamoyskiego 52, działka nr 2057		Biuro Muzeum Regionalnego ZUS, Kuratorzy sądowi (także Bank PKO BP) budynek dawnej Kancelarii Obwodu	około 1823	dobry - obiekt w trakcie remontu elewacji zewnętrznych /dostateczny	Budynek wielofunkcyjny, 4 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Powierzchnia zabudowy 286,7 m ² . Dach kopertowy kryty dachówką karpiówką o konstrukcji drewnianej. Strop nad piwnicą kolebkowy pozostałe stropy drewniane. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne z kamienia łamanego oraz dużej cegły. Stolarka okienna drewniana. Obecnie obiekt w trakcie remontu

					Zamoyskiego, tzw. "Stara Poczta", obiekt zabytkowy rejestrowy			elewacji zewnętrznych. Wykonanie nowych tynków zewnętrznych ścian i izolacji pionowych i poziomów ścian fundamentowych oraz nowych schodów zewnętrznych do piwnic. Poprawy obróbek blacharskich i orynnowania i wykonanie nowych daszków nad drzwiami zewnętrznymi.
Obiekty sportowe	28	ul. Ks. Skorupki, działka nr 3779/52	11		Kryta pływalnia „OTYLIA”, biura Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - MOSiR (własność gminna)	2007/2008	dobry/dobry	Brak informacji odnośnie urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabostyszących. Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (plan tyflograficzny, pętla indukcyjna). Dostępność cyfrowa: brak informacji odnośnie zapewnienie na stronach internetowych informacji w postaci pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania w polskim języku migowym, brak informacji odnośnie zatrudnienia tłumacza migowego.
	29	ul. Sukiennicza 1, działka nr 1112/2, 1110/2			Stadion Miejski, zarządzany przez MOSiR	boiska lata 70/ zaplecze sanitarno-szatniowe 2016/2017	dobry/dobry	Obiekt posiada dwa boiska o nawierzchni z trawy naturalnej boisko główne wymiar pola gry 100*65 oraz treningowe usytuowane na dostępnym terenie zielonym. Na obiekcie znajduje się budynek zaplecza sanitarno-szatniowego (4 szatnie dla zawodników wraz sanitariatami, szatnia wraz z sanitariatem dla sędziów, własną kotłownię gazową zasilaną ze zbiornika LPG o pojemności 6000dm ³ .) Trybunę obiektu stanowi jego konstrukcja o ilości miejsc siedzących 600. Trybuna zadaszona. Powierzchnia użytkowa 283,250 m ² . Obiekt posiada wydzielone stanowiska kibiców dla osób niepełnosprawnych (kibiców poruszających się na wózkach). W obiekcie są wydzielone toalety dla kibiców jak również osobną toaletę dla osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu są wydzielone niezadaszone trybuny o konstrukcji stalowej dla kibiców gości 60 miejsc. Obiekt nie posiada oświetlenia sportowego boiska, oświetlenie zaplecza wykonane tylko za pomocą 2 szt. lamp przy wejściach do zaplecza. Brak monitoringu

							objektu. Brak nagłośnienia stałego, nagłośnienie zawodów realizowane poprzez wypożyczanie nagłośnienia "ruchomego". Brak Elektronicznego zegara i tablicy wyników. Przy dojściu do furtki oraz kasy biletowej brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózkach mogą się dostać na teren obiektu przez wjazd główny. Na terenie obiektu znajduje się teren utwardzony stanowiący komunikację oraz miejsca parkingowe dla obsługi i zawodników, natomiast brak w okolicy obiektu wydzielonych miejsc parkingowych dla kibiców. W najbliższej okolicy (sąsiedniej działce) znajduje się parking przy sklepie Biedronka oraz utwardzony gruntowy teren gminny (kolejna sąsiednia działka) wykorzystywany poprzednio jako targowisko mogący w przyszłości stanowić parking (obie sąsiednie poza granicą obszaru zdegradowanego). Obiekt w trakcie modernizacji dwu boisk sportowych.
		30	ul. Kardynała Wyszyńskiego dz. nr 3300/6, 3308, 3307, 3304, 2108/2, 2109/2, 2110/2		Hala sportowa przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Zawodowym im. W. Witosa (własność Powiat Janowski)	2022	bardzo dobry/dobry Hala sportowa wraz z zapleczem połączona łącznikiem z funkcjonującym budynkiem dydaktycznym. Obiekt jednokondygnacyjny o wymiarach zewnętrznych: szerokość 27 m i długość 44,30 m, wymiary wewnętrzne: szerokość 26 m, długość 44 m i wysokość 8,16 oraz dwukondygnacyjne zaplecze hali o wymiarach zewnętrznych: szerokość 11 m i długość 46,75 m. Kubatura całego budynku: 18 500 m³. Powierzchnia użytkowa całkowita 2629,62 m². Na parterze znajduje się główna sala sportowa, dwie sale przeznaczone na siłownię, korytarze, klatka schodowa, sanitariaty, natryski, kotłownia, pokój trenera, pomieszczenie socjalne i porządkowe. Na I piętrze będą się znajdować: 4 sale: do gimnastyki, do fitness, do tenisa i do sportów walki, korytarze, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze i porządkowe. Obiekt wykonany w technologii o

						podwyższonym standardzie energooszczędności. Obiekt wyposażony w System Zarządzania Inteligentnego (BMS), umożliwiający kontrolę zużycia energii oraz sterowanie działaniem instalacji. Budynek posiada instalację gazową, instalację wod.-kan., wentylację nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła, elektryczną: oświetlenia ogólnego LED oraz ewakuacyjnego, komputerową, gniazdową, monitoringu, wykrywania pożaru, komputerową nagłośnienia, odgromową i windy, oddzielna kotłownia gazowa, instalację solarną (5 szt. kolektorów płaskich), instalację fotowoltaiczną (57 paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu budynku). Obiekt posiada windę obsługującą budynek, podjazd dla niepełnosprawnych, własne parkingi w tym wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji odnośnie urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (plan tyflograficzny, pętla indukcyjna). Dostępność cyfrowa: brak informacji odnośnie zapewnienie na stronach internetowych informacji w postaci pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania w polskim języku migowym, brak informacji odnośnie zatrudnienia tłumacza migowego.
	31	budynek zlokalizowany od strony ul. Sienkiewicza, stanowiący zespół budynków Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w		Sala sportowa przy I Liceum Ogólnokształcącym Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim (własność Powiat Janowski)	lata 60-70	dobry/ dostateczny Nawierzchnia z klepki parkietowej, dostępny parking szkolny, do budynku prowadzi kilka schodków, brak pochylni dla niepełnosprawnych, wąskie korytarze, obiekt posiada sanitariaty dla kobiet i mężczyzn, brak łazienki dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji odnośnie urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (plan tyflograficzny, pętla indukcyjna). Dostępność cyfrowa: brak

		Janowie Lubelskim. ul. Jana Pawła II 1, działka nr 2124				informacji odnośnie zapewnienie na stronach internetowych informacji w postaci pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania w polskim języku migowym, brak informacji odnośnie zatrudnienia tłumacza migowego.	
	32	ul. Sienkiewicza/ul. Jana Pawła II, działka nr 2124		Zewnętrzne boisko piłkarskie przy I Liceum Ogólnokształcącym Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim (własność Powiat Janowski)	2021/2022	bardzo dobry/dobry	boisko o nawierzchni poliuretanowej, wraz z oświetleniem i piłkochwytnymi, wyposażone w urządzenia sportowe (bramki, kosze) umożliwiające grę w piłkę ręczną, piłkę nożną, koszykówkę, na terenie działek szkolnych dostępny parking, stojaki na rowery, brak przeszkód terenowych, sanitariaty dostępne w budynku szkoły.
	33	ul. Ogrodowa, działka nr 3163/3		"Orlik" na terenie Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Ogrodowej 20 (własność Powiat Janowski)	2012	dobry/ dostateczny	zespół boisk sportowych 2 szt., boisko do piłki nożnej typu "ORLIK" o nawierzchni z trawy sztucznej z wypełnieniem z granulatem gumowym oraz boisko do koszykówki/siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, boiska posiadają piłkochwyty oraz oświetlenie, obiekt dostępny z poziomu terenu, na terenie działek szkolnych dostępny parking, brak przeszkód terenowych, bezpośrednia szatnia i sanitariaty do obsługi obiektu umieszczone w budynku "internatu" brak pochylni dla niepełnosprawnych do budynku Internatu do obsługi szatni od strony boisk.
	34	ul. Ogrodowa, działka nr 3163/3		Sala sportowa przy budynku szkolnym Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Ogrodowej 20 (własność Powiat Janowski)	lata 70-80	dobry/ dostateczny	Nawierzchnia z klepki parkietowej, dostępny parking szkolny, do budynku prowadzi kilka schodków, brak pochylni dla niepełnosprawnych, obiekt posiada sanitariaty dla kobiet i mężczyzn, brak łazienki dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przy sali sportowej. Brak informacji odnośnie urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji o rozkładzie

							pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (plan tyflograficzny, pętla indukcyjna). Dostępność cyfrowa: brak informacji odnośnie zapewnienie na stronach internetowych informacji w postaci pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania w polskim języku migowym, brak informacji odnośnie zatrudnienia tłumacza migowego.
	35	ul. Ks. Skorupki 11, działka nr 3779/53		"kompleks sportowy" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym (własność gminna)	2022/2023 /2016	bardzo dobry/dobry	Na terenie działki szkolnej zlokalizowano boisko o nawierzchni z trawy sztucznej o powierzchni pola gry 29*62m z wypełnieniem granulatem gumowym, boisko o nawierzchni z trawy sztucznej z wypełnieniem piaskiem kwarcowym o powierzchni pola gry 20*40 m, bieżnię 3/4 torową o długości 200m o nawierzchni poliuretanowej, skok w dal wraz z rozbiegiem, zespół obiektów wyposażony w oświetlenie sportowe, piłkochwyty, terenową pochylnię dla niepełnosprawnych, 2 szt. schodów zewnętrznych oraz monitoring z centrum obsługi w budynku szkoły, komunikacja zapewniona w postaci dróg dojazdowych i parkingu bezpośrednio przy boisku na terenie działki szkolnej jak i parkingów przyszkolnych. W przyszłości planowane jest zamontowanie w okresie zimowym na terenie boiska o nawierzchni sztucznej z wypełnieniem piaskiem kwarcowym mobilnego lodowiska o wymiarach 20*30m.
	36	ul. Ogrodowa 25, działka nr 3164		Boiska zewnętrzne przy Zespole szkolno-przedszkolnym (własność gminna)	2008-2010	Brak danych	Zespół boisk składa się z boiska o nawierzchni z trawy sztucznej z wypełnieniem w postaci piasku kwarcowego o wymiarze pola gry 20*40m oraz boiska do koszykówki o nawierzchni asfaltowej o wymiarze pola gry 28*15m, na terenie działki szkolnej istnieją również rzutnia do pchnięcia kulą wykonana jako teren zielony oraz betonowe koło. Boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy posiada piłkochwyty oraz oświetlenie sportowe.

	37	ul. Jana Zamoyskiego, działka nr 3163/3		strzelnica sportowa przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Zawodowym im. W. Witosa (własność Powiat Janowski)	Brak danych	dobry/ dostateczny	Obiekt wykorzystywany na potrzeby zajęć szkolnych, umieszczona w kondygnacji podziemnej /piwnice. Brak informacji odnośnie urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (plan tyflograficzny, pętla indukcyjna). Dostępność cyfrowa: brak informacji odnośnie zapewnienie na stronach internetowych informacji w postaci pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania w polskim języku migowym, brak informacji odnośnie zatrudnienia tłumacza migowego.
	38	ul. Ogrodowa, działka nr 3308		strzelnica sportowa przy Zespole Szkół Technicznych przy ul. Ogrodowej 20, umieszczona w zespole budynków internatu i kuchni (własność Powiat Janowski)	Brak danych	dobry/ dostateczny	obiekt wykorzystywany na potrzeby zajęć szkolnych, umieszczona w na parterze. Brak informacji odnośnie urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (plan tyflograficzny, pętla indukcyjna). Dostępność cyfrowa: brak informacji odnośnie zapewnienie na stronach internetowych informacji w postaci pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania w polskim języku migowym, brak informacji odnośnie zatrudnienia tłumacza migowego.
	39	ul. Zamoyskiego 96	44	PGE Dystrybucja S.A. PGE Obrót S.A.	1970	dobry/ dostateczny	Dwie firmy grupy PGE w jednym budynku; budynek 1-piętrowy; bez podpiwniczenia, nieużytkowany strych; 3 wejścia do budynku z różnych stron; wejście główne i boczne po stopniach, wejście "gospodarcze" z poziomu chodnika; brak podjazdu dla wózków; schody wewnątrz budynku nieoznakowane taśmą; brak toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami; wewnątrz budynku brak progów, zamiast tego płaskie listwy podłogowe; dość duży parking, wyłożony kostką; między parkingiem a chodnikiem krawężnik; w planie remont pod kątem przełamania barier architektonicznych - bliżej nieokreślony czas.

	40	Armii Krajowej 9		Genesis Poradnia chirurgii stomatologicznej	1960	dobry	budynek parterowy w zabudowie mieszkaniowej w formie i otoczeniu, z poddaszem użytkowym, zabudowa przychodnikowa, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, ogólnodostępne miejsca do parkowania powyżej 150 m, możliwość zaparkowania na jezdni, wejście po schodach z chodnika.
	41	Bialska 73		Dawna pijalnia piwa browaru	1950	dostateczny	budynek parterowy w zabudowie poprzemysłowej dawnego Browaru z wejściem od ul. Stokowej, zabudowa przychodnikowa, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, ogólnodostępne miejsca do parkowania powyżej 150 m, możliwość zaparkowania na jezdni, wejście po kilkudziesięciu schodach z chodnika.
	42	Bialska73		zakład krawiecki i punk handlowy	1960	dostateczny	budynek parterowy typu barakowego w sąsiedztwie zabudowy poprzemysłowej dawnego Browaru, zabudowa wolnostojąca, duży teren z możliwością zaparkowania.
	43	Szkolna 1		zakład krawiecki i punk handlowy Guittard	1970	dobry	budynek dwupiętrowy z wysokim parterem, miejsca do zaparkowania nieoznakowane, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, wejście do części handlowej po kilkudziesięciu schodach, jak się wydaje nienormatywną klatką schodową, brak innych elementów dostępności architektonicznej.
	44	Kochanowskiego-Ogrodowa		kiosk-kontener	1970	zły, nieużytkowany	kiosk-kontener o konstrukcji szkieletowo blaszanej, zabudowa przychodnikowa, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, ogólnodostępne miejsca do parkowania ok. 153 m, w tym przejście przez jezdnię, niewielka możliwość zaparkowania na jezdni sąsiednich ulic, wejście po schodku z chodnika.
	45	Janów Lubelski Zamoyskiego 53		Restauracja Hetmańska	1980	dobry	budynek piętrowy z wysokim parterem, zabudowa przychodnikowa z pasem zieleni, własny niewielki parking, z wjazdem od sąsiedniej ulicy, oznakowany, brak wydzielonych miejsc dla osób ze specjalnymi potrzebami, wejście z parkingu jak i z chodnika po

							schodach na okalający budynek taras, brak elementów ułatwiających dostęp, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.
	46	Ogrodowa 3		sklep z częściami samochodowymi, drobne naprawy samochodów Drzazga	1980	dostateczny	budynek parterowy murowany, o konstrukcji szkieletowej, zabudowa przychodnikowa, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, ogólnodostępne miejsca do parkowania powyżej 130 m, możliwość zaparkowania na jezdni, wejście przez niewielki schodek z chodnika ulicznego oraz schodek z chodnika podwórkowego.
	47	Jana Pawła II 9		Sklep spożywczy Lewiatan	1980	dostateczny	budynek parterowy o konstrukcji szkieletowej z murowanymi ścianami, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, chodnik o szer. 4,5 m zazwyczaj pełni funkcję miejsca do zatrzymania, parking gminny ogólnodostępny ok. 80-100 m, w tym dwa przejścia przez jezdnię, dwa wejście po schodach z chodnika na taras okalający budynek, pochylnia z sąsiedniej drogi/parkingu osiedlowego, stojak dla rowerów.
	48	Sienkiewicza 3		Cukiernia „Tradycyjna”	1950	dobry	dawna zabudowa mieszkaniowa, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, parking gminny ogólnodostępny w ulicy, często zajęty w 100%, konieczność przejścia przez jezdnię, wejście z poziomu chodnika po schodkach.
	49	przy bloku Wiejska 32		Sklep warzywniak	Brak danych	dobry	budynek drewniany – kiosk, budynek zlokalizowany pomiędzy zabudową wielorodzinną, wejście z drogi osiedlowej utwardzonej - szutrowej, w pobliżu "dzikie" i urządzone miejsca parkingowe, wejście z poziomu placu po schodkach
	50	przy bloku Wiejska 26		Fryzjer kosmetyczka, Sklep spożywczy Lewiatan	około lat dziewięćdziesiątych XX wieku	dobry	budynek zbliźniaczony, parterowy, ściany murowane, budynek zlokalizowany pomiędzy zabudową wielorodzinną, w pobliżu "dzikie" i urządzone osiedlowe miejsca parkingowe, wejście po schodku, urządzona mini pochylnia.
	51	Zamoyskiego 99		Zespół usług, w tym: kancelaria	1970	dobry	część budynku w formie biurowca, piętrowy, z suteryną i poddaszem, zabudowa przychodnikowa,

				notarialna, adwokaci, radcowie, biuro spółdzielni rzemieślniczej wielobranżowej			brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, chodnik o szer. 4,5 m zazwyczaj pełni funkcję miejsca do zatrzymania, brak w pobliżu parkingu gminnego ogólnodostępnego, dwa wejścia po stromych schodach z chodnika na taras wzdłuż ściany frontowej budynku, dwa zejścia po stromych schodach w dół do biur w suterrenach.
	52	Zamoyskiego 99		sklep z art. elektrycznymi	1970	dobry	część budynku w formie budynku mieszkalnego z wejściem bocznym w ścianie szczytowej, parterowy, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, teren przed wejściem pełni funkcję miejsca do zatrzymania, jednakże ze względu na skrzyżowanie ulic wjazd przez przejście dla pieszych, brak w pobliżu parkingu gminnego ogólnodostępnego, wejście przez niewielki schodek.
	53	Jana Pawła II 12		Hurtownia mat. budowlanych, sklep	1970	dobry	budynek biura i sklepu na terenie magazynowo składowym, parking dla klientów wewnątrz placu manewrowego hurtowni.
	54	Wiejska 14		Sklep z AGD	1990	dobry	budynek parterowy o konstrukcji szkieletowej, wysoki parter, wejście do sklepu z placu po schodach.
	55	8 Września przy bloku nr 4		Sklep z odzieżą używaną	1980	dostateczny	budynek parterowy o konstrukcji szkieletowej, budynek zlokalizowany pomiędzy zabudową wielorodzinną, w ulicy urządzone miejsca parkingowe, wejście po schodku.
	56	Zamoyskiego 56		Zespół usług, w tym: broker ubezp., salon fryzjerski Fantazja, centrum kosmetologii Strefa Kobiet, Restauracja i Caffè "Piwnica"	1830	dobry	zabytkowy REJ - GEZ 14 "KASA OBWODU ob. dom mieszkalny", tzw. zabudowa poordynacka, budynek po remoncie, parterowy z wysokim poddaszem użytkowym, zabudowa przychodnikowa, oddzielona zieleńcem, parking dla klientów w głębi podwórka, zejście do usług z poziomu chodnika po schodkach, zejście do lokalu gastronomicznego po nienormatywnej klatce schodowej z poziomu podwórka.
	57	Zamoyskiego 56		Noclegi krótkoterminowe, gastronomia	1950	dobry	budynek w głębi podwórka, parterowy, z poddaszem użytkowym, parking dla klientów w głębi podwórka.

		58	przy bloku Wiejska 20		Sklep spożywczy Partner Lewiatan	około lat dziewięćdz iesiątych XX wieku	dostateczny	budynek zbliźniaczony, parterowy, ściany murowane, budynek zlokalizowany w pobliżu zabudowy wielorodzinnej, brak własnego oznakowanego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, na zapleczu utwardzony teren mogący pełnić funkcje postojowe, ogólnodostępne (gminne) miejsca do parkowania w pobliżu, wejścia bezpośrednie z poziomu chodnika
		59	Wiejska		Smażalnia ryb, pizzeria, pub, bar	2012	dobry	budynek w głębi podwórka, parterowy, ogrodzony, budynek zlokalizowany w pobliżu zabudowy wielorodzinnej, brak własnego oznakowanego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, ogólnodostępne (gminne) miejsca do parkowania w pobliżu (poprzez drogę szutrową osiedlową), wejście na teren przez bramkę, odcinkiem chodnika z jezdni, przez obniżony krawężnik, wejście do lokalu z poziomu podwórka.
		60	Kamienna 11		Sklep Biedronka	2014	dobry	budynek w głębi terenu, parterowy, wydzielony i oznakowany parking dla klientów, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, wejście do sklepu z poziomu placu, obniżone krawężniki na dojeżdżaniach do obiektu.
		61	przy bloku Wiejska 20		Sklep sprzętu AGD i serwis	Brak danych	dobry po remoncie	budynek zbliźniaczony, parterowy, ściany murowane, budynek zlokalizowany w pobliżu zabudowy wielorodzinnej, brak własnego oznakowanego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, na zapleczu utwardzony teren mogący pełnić funkcje postojowe, ogólnodostępne (gminne) miejsca do parkowania w pobliżu, wejścia bezpośrednie z poziomu chodnika.
		62	przy bloku Wiejska 20		Sklep firmowy	Brak danych	dostateczny	budynek zbliźniaczony, parterowy, ściany murowane, budynek zlokalizowany w pobliżu zabudowy wielorodzinnej, brak własnego oznakowanego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, na zapleczu utwardzony teren mogący pełnić funkcje postojowe, ogólnodostępne (gminne) miejsca do

							parkowania w pobliżu, wejście bezpośrednie z poziomu chodnika.
	63	Jana Pawła II		Sklep warzywny	Okolo 1900	dostateczny	budynek parterowy murowany, zabudowa chodnikowa szczytowa, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, chodnik o szer. 4,5-6m zazwyczaj pełni funkcję parkingu, parking gminny ogólnodostępny ok, 60-80m, w tym przejście przez jezdnię, zejście po schodach z chodnika.
	64	Prosta 27		Sklep wielobranżowy Komis	1990	dobry	niewielki budynek parterowy murowany, osunięty od jezdni, niewielkie podwórko, brak oznakowanego własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, utwardzony plac przed budynkiem pełni funkcje wystawki i postojową, parking gminny ogólnodostępny ok, 60-80m, w tym dwa przejścia przez jezdnię, wejście do sklepu z poziomu placu.
	65	przy bloku Wiejska 32		Sklep odzieżowy	2018	dobry	kiosk-kontener, budynek zlokalizowany pomiędzy zabudową wielorodzinną, wejście z drogi osiedlowej utwardzonej - szutrowej, w pobliżu "dzikie" i urządzone miejsca parkingowe, wejście z poziomu placu.
	66	3 Maja 7		Ośrodek szkolenia kierowców "Autokolor"	1930	dobry	budynek parterowy murowany, zabudowa chodnikowa szczytowa, brak oznakowanego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, wybrukowany plac przy budynku pełni funkcję postojową, parking gminny ogólnodostępny w znacznej odległości, wejście do budynku z poziomu placu.
	67	3 Maja 27a		Hurtownia mat. budowlanych "Akro-Wod "	1970	dobry	na obszarze zabytkowym WEZ, GEZ 68 "Cmentarz żydowski "stary" , budynek parterowy z wysokim parterem, brak oznakowanego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, utwardzony plac przy budynku pełni funkcję postojową a jednocześnie magazynu dla materiałów i urządzeń budowlanych, parking gminny ogólnodostępny w znacznej odległości, wejście do budynku z poziomu placu po schodach na okalającą budynek od frontu rampę.

	68	Wiejska 14c		Sklep Stokrotka, siłownia	2020	dobry	budynek piętrowy, na parterze zlokalizowany sklep spożywczy, na piętrze siłownia, wydzielony i oznakowany parking dla klientów, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, wejście do sklepu z poziomu placu, obniżone krawężniki na dojazdach do obiektu.
	69	Wesoła 2a		Apteka, usługi zdrowotne, gastronomia (zmiana sposobu użytkowania z obiektu mieszkalnego)	1830	dobry	zabytkowy WEZ - GEZ 20 "Dom mieszkalny", tzw. zabudowa poordynacka, budynek po remoncie, parterowy z wysokim poddaszem użytkowym, zabudowa przychodnikowa, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, parking gminny zlokalizowany po przeciwnej stronie ulicy, przejście zgodnie z przepisami po przejściu dla pieszych to ok. 60-80m, stelaż dla rowerów przy budynku, zejście po niewielkiej pochylni z poziomu chodnika.
	70	ul. Wesoła 4		Café "Cela"	1830	dobry	zabytkowy WEZ - GEZ 21 "Dom mieszkalny", tzw. zabudowa poordynacka, budynek po remoncie, parterowy z wysokim poddaszem użytkowym, od podwórka dwu piętrowy, zabudowa przychodnikowa, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, parking gminny zlokalizowany po przeciwnej stronie ulicy, przejście zgodnie z przepisami po przejściu dla pieszych to ok. 100-140m, wejście z poziomu chodnika po schodkach.
	71	ul. Zamoyskiego 67		Bar Pizzeria Capri	1940	dobry	budynek w formie budynku mieszkalnego, parterowy z poddaszem użytkowym, ogrodzony, w niewielkiej odległości od chodnika ulicznego, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, parking gminny zlokalizowany przy Urzędzie Miejskim ok. 100-120 m, w tym przejście przez jezdnię, wejście z poziomu własnego chodnika po schodkach.
	72	Szewska 4		Sklep tkaniny, firany, broker ubezpieczeniowy	1940	dobry	zabudowa pierzejowa Rynku Starego Miasta, parterowy, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, w ulicy parking gminny

						ogólnodostępny ok, 100m, wejście po schodach z chodnika.
73	Armii Krajowej 17		Sklep "Tania odzież"	1940	dobry	budynek parterowy, z poddaszem użytkowym, zabudowa przychodnikowa, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, ogólnodostępne miejsca do parkowania powyżej 150 m, możliwość zaparkowania na jezdni, dwa wejścia po schodach z chodnika.
74	Jana Pawła II 4		Sala zabaw dla dzieci "Kinderek", księgarnia "Lex", hurtownia biurowo - papiernicza "Alfa", usługi stomatologiczne	1990	dobry	budynek piętrowy, z poddaszem użytkowym, zabudowa przychodnikowa, pięć wejść, w tym 4 do usług, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, chodnik o szer. 4,5-6m zazwyczaj pełni funkcję parkingu, parking gminny ogólnodostępny ok, 80-100m, w tym przejście przez jezdnię, dwa wejścia po schodach z chodnika.
75	Prosta 23		Salon fryzur "Edyta"	1950	dobry	budynek piętrowy, z poddaszem użytkowym, zabudowa przychodnikowa, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, ogólnodostępne miejsca do parkowania ok. 50m, niewielka możliwość zaparkowania na jezdni sąsiednich ulic, wejście po schodach z chodnika.
76	Sienkiewicza 7		Punkt odbioru i nadawania paczek	1950	dobry	budynek parterowy, mały parking własny, brak wydzielonego miejsca do parkowania dla osób ze specjalnymi potrzebami, w ulicy parking gminny ogólnodostępny, zazwyczaj w 100% zajęty, wejście bezpośrednio z poziomu podwórka/parkingu.
77	Zamoyskiego 46A		Sklep odzieżowy "Fenomen" moda męska	1980	dobry	budynek parterowy, z poddaszem użytkowym, zabudowa przychodnikowa, oddzielona zieleńcem, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, parking gminny ogólnodostępny, ok. 150 m, zazwyczaj w 100% zajęty, w tym przejście przez jezdnię, lub parking przy "starej poczcie ok. 150 m, wejście po schodach z chodnika.
78	Szewska 5		Sklep spożywczy	2001	dobry	budynek piętrowy, z poddaszem użytkowym, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi

							potrzebami, parking gminny ogólnodostępny, ok. 100m, zazwyczaj w 50% zajęty, wejście po schodach z chodnika.
	79	Zamoyskiego 48		zakład urody "Oazis", usługi fryzjerskie , sklep odzieżowy	Ok. 1830 (w EGiB 1900)	dobry	zabytkowy WEZ - GEZ 9 "Dom naczelnika powiatu - ob. dom mieszkalny", tzw. zabudowa poordynacka, budynek po remoncie, parterowy z wysokim poddaszem użytkowym, zabudowa przychodnikowa, oddzielona zieleńcem, dwa wejścia, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, parking gminny ogólnodostępny, ok. 100m, zazwyczaj w 100% zajęty , w tym przejście przez jezdnię, lub parking przy "starej poczcie ok. 100m, zazwyczaj częściowo wolny, wejście bezpośrednio z poziomu chodnika.
	80	Prosta 23a		Pijalnia piwa	1950	dobry	budynek parterowy, zabudowa przychodnikowa, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, wejście po schodach z chodnika.
	81	Sienkiewicza 7		sklep komputerowy, centrum serwisowe LCK	1990	dobry	budynek piętrowy z poddaszem użytkowym, zabudowa podwórkowa, mały parking własny, brak wydzielonego miejsca do parkowania dla osób ze specjalnymi potrzebami, parking gminny ogólnodostępny w ulicy, często zajęty w 100%, konieczność przejścia przez jezdnię, wejście bezpośrednio z poziomu podwórka/parkingu.
	82	Sienkiewicza 13		szkoła języków obcych, PV instalator Polska	1960	dobry	budynek parterowy, zabudowa przychodnikowa, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, parking gminny ogólnodostępny w ulicy, często zajęty w 100%, konieczność dwukrotnego przejścia przez jezdnię, wejście po schodach z chodnika.
	83	Zamoyskiego 46		sklep odzieżowy "Evans"	2004	dobry	budynek parterowy, z poddaszem użytkowym, zabudowa przychodnikowa, oddzielona zieleńcem, brak własnego parkingu, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, parking gminny ogólnodostępny, ok. 150 m, zazwyczaj w 100% zajęty,

								w tym przejście przez jezdnię, lub parking przy "starej pocztce ok. 150 m, wejście po schodach z chodnika.
Tereny zielone	Parki	84	ul.J.Zamoyskiego/ ul.Ogrodowa/ul.J. P.II/ ul.H.Sienkiewicza, dz. Nr 2122/1	1	Park Miejski	Data założenia 1816. Rewaloryz owany w roku 2012/13 W roku 2017 urządzono ścieżkę dendrologi czną.	dobry	Teren zabytkowy w GEZ: w ramach Układu Urbanistycznego Nowego Miasta oraz samodzielny obiekt "Park Miejski", Alejki z kostki, park podzielony na dwie części: jedna część trawiasta na której znajduje się fontanna, ławki, nasadzenia kwiatowe sezonowe i wieloletnie (różę), druga część zadrzewiona, starodrzew - kasztany, buk, robinie akacjowe, klony, sosny czarne, wiązy, lipy, jesiony, ławki, pomnik ku czci T. Kościuszki.
	Skwery	85	dz. Nr 2179/1, ul. J. Zamoyskiego, przed budynkiem Urzędu Miejskiego	10	skwer z pomnikiem J. Piłsudskiego przed Urzędem Miejskim	2012	dobry	chodnik z kostki brukowej, nawierzchnia skweru trawiasta nasadzenia wieloletnie i sezonowe, obelisk granitowy poświęcony Marsz. Józefowi Piłsudskiemu
		86	dz. Nr 2349/13, ul. Jana Pawła II		plac pomiędzy przedszkolem a terenem zabudowy blokowej i ulicą dojazdową oraz ul. J.P.II	Brak danych	dobry	nawierzchnia trawiasta, zamontowane dwie bramki futbolowe, w roku 2024 w części południowo-zachodniej działki wybudowano plac zabaw dla dzieci (opis szczegółowy poz. 2), w części zach. górką do zjeżdżania na sankach
		87	dz. Nr 2348/45, ul. Jana Pawła II		plac pomiędzy przedszkolem a terenem parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej	Brak danych	dostateczny	nawierzchnia trawiasta, teren niezagospodarowany, w części przeznaczony na zabudowę wielorodzinną w ramach SIM Lubelskie, opracowano koncepcję terenu parkowego - brak decyzji o realizacji

		88	dz. Nr 1091, 1101/6, ul. Szewska		Źródłiska Janowskie "Stoki", pomnik przyrody nieożywionej	Brak danych	zły	erozja skarpy, teren częściowo urządzony (kapliczka, nasadzenia wieloletnie, chodnik, schody jako zejście do wody), w przygotowaniu dokumentacja rewitalizacji
		89	dz. Nr 1091/, 1101/8, 1090, 1101/5, ul. Szewska		ciąg spacerowy, doprowadzalnik wody do zalewu (tzw. Zimnica)	Brak danych	zły	skarpy doprowadzalnika uszkodzone przez bobry, nawierzchnia trawiasta częściowo utwardzona klienem jako ciąg pieszy,
		90	dz. Nr 3970/8, 3970/11, 3953/2		teren zielony między ul. Ks. Skorupki a terenami JSM (garażami i d. kotłownią)	Brak danych	zły	teren nieutwardzony, trawiasty, w części porośnięty drzewami z gatunku klon, robinia akacjowa, brzoza
		91	dz. ewid. nr 3642, przy Rondzie Zieleniewskiego		skwer z figurą Chrystusa Króla	2019	dobry	teren urządzony, z nasadzeniami kwiatowymi
		92	dz. ewid. nr 3642, przy Rondzie Zieleniewskiego		skwer przed hotelem Myśliwskim	Brak danych	dostateczny	nawierzchnia trawiasta, kilka drzew iglastych
		93	skrzyżowanie ul. Lubelska - Ulanowska - Zamoyskiego - Końtąja		z figurą matki Boskiej Jazłowieckiej	Brak danych	dobry	teren urządzony, z nasadzeniami kwiatowymi
		94	po między zabudową wielorodzinną przy ul. Jana Pawła II i przy ul. 8 września		skwery blokowe ok. 20 obszarów	Brak danych	dobry	nawierzchnia trawiasta, nasadzenia krzewiaste i nieliczne kwiatowe, ławki
	Cmentarze	95	dz. Nr 32, ul. Bialska	3	Cmentarz parafialny rzymskokatolicki	Założony w 1856 roku	dobry w zakresie alejek (remont 2024), dostateczny w zakresie	Obszar częściowo zabytkowy (zabytek rejestrowy nr A/935). Alejki w trakcie modernizacji. Nieliczne zabytkowe pomniki w po lub w trakcie prac waloryzacyjnych.

							zabytkowych nagrobków	
		96	dz. ewid nr 1343, 1392/3, 1392/4, 1392/5, 1392/6 1, ul. 3 maja		Cmentarz żydowski "Stary"	Założony między rokiem 1654 a 1661	na powierzchni brak śladów cmentarza	Obszar zabytkowy wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków i GEZ. Teren całkowicie przekształcony i zabudowany (w większości są to budynki po byłym przedsiębiorstwie wodno - melioracyjnym), aktualnie magazyny materiałów budowlanych, domy mieszkalne jedno i wielorodzinne, na powierzchni ziemi nie ma elementów i reliktyw wskazujących na miejsce cmentarne
		97	dz. ewid nr 13 i 14, ul. Bialska		Cmentarz parafialny przykościelny (tzw. plac koronacyjny)	Założony przed 1778	dostateczny	Obszar zabytkowy wpisany do rejestru zabytków (A/358). Teren nieurządzony, nieliczne relikty pomników nagrobnych, fundamenty kościoła.
	Zieleń przydrożna	98	ul. Jana Zamoyskiego odcinek pomiędzy ul. Ks. Skorupki i ul. Sienkiewicza	17	Droga krajowa nr 74	Brak danych	dobry	149 drzew z gatunku jesion. Lipa, świerk, klon; 3 drzewa uschnięte, droga jednojezdniowa dwukierunkowa asfaltowa, po obu stronach pas zieleni, chodnik, ciąg pieszojezdny
		99	ul. Jana Pawła II		Droga powiatowa	Brak danych	dobry	4 klony, 1 śliwa mirabelka, 1 lipa, 1 jarzab, 6 głogów, 1 dąb, droga jednojezdniowa dwukierunkowa asfaltowa, od ul. J. Zamoyskiego do sklepu Lewiatan prawa strona pas zieleni, do ul. Wiejskiej ciąg pieszojezdny, od ul. Wiejskiej do ul. Sienkiewicza chodnik, od ul. J. Zamoyskiego do ul. Ogrodowej strona lewa chodnik, od ul. Ogrodowej do LO parking, od L.O. do ul. Sienkiewicza chodnik
		100	ul. Wiejska		droga gminna	Brak danych	dobry	droga jednojezdniowa dwukierunkowa asfaltowa, od ul. J. Zamoyskiego do ul. Jana Pawła II strona prawa pas zieleni nasadzenia pięciornika, od ul. J.P.II do ul. Ks. Skorupki 3 szt. klon kulisty, na wysokości markety Stokrotka nasadzenia róż,
		101	ul. Skorupki		droga powiatowa	Brak danych	dobry	Odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Bialskiej - 4 szt. klon kulisty, 1 szt. klon zwyczajny

		102	ul. Bialska		droga powiatowa	Brak danych	dobry	Odcinek od ul. Ks. Skorupki do ul. Kamiennej - 33 szt. klon kulisty, 1 szt. tuja
		103	ul. Kamienna		droga gminna	Brak danych	dobry	2 szt. Brzoza, 1 szt. Klon zwyczajny
		104	ul. Ogrodowa		droga gminna	Brak danych	dostateczny	50 szt. jesion, 4 szt.-klon, 3 szt. lipa, 2 szt. Wiąz, 6 szt. jarzab, 1 szt. wiśnia, żywopłot (tawuła szara) na odcinku od nieruchomości nr 14 do ul. Jana Pawła II
		105	ul. Okopowa		droga powiatowa	Brak danych		Odcinek od ul. Szewskiej do ul. Podlipie - 8 szt. Wierzba
		106	ul. Stokowa		droga powiatowa	Brak danych		1 szt. katalpa
		107	ul. Sienkiewicza		droga powiatowa	Brak danych	dostateczny	11 szt. lipa, 2 szt. jesion, 1 szt. klon, 1 szt. orzech włoski, 2 szt. świerk
		108	ul. Armii Krajowej		droga gminna	Brak danych		3 szt. jesion
		109	ul. 3 Maja		droga gminna	Brak danych		4 szt. jesion,
		110	ul. Piłsudskiego		droga gminna	Brak danych	dobry	18 szt. wiśnia kulista, nasadzenia niskie pięciornik, 1 szt. klon
		111	ul. Kochanowskiego		droga gminna	Brak danych		15 szt. klon kulisty, 10 szt. Brzoza, 3 szt. świerk
		112	ul. Szkolna		droga gminna	Brak danych		żywopłot - tuja szmaragd
		113	ul. 8 Września		droga gminna	Brak danych		32 szt. jesion
		114	ul. Wiejska		droga gminna	Brak danych	dobry	Odcinek od ul. Jana Pawła II do ZSZ - 10 szt. wiśnia kulista, 2 szt. jarzab, 1 szt. jesion
Przestrzenie publiczne	Place publiczne	115	dz. Nr 1444/1, 1444/2, 1171, 1051/1, 5334/2, ul. Sukiennicza, ul. Rynek, ul. Szewska, ul. Kilińskiego, ul. Bialska, ul.	2	Rynek Starego Miasta	rynek lokacyjny miasta ok. 1640, wielokrotnie przebudowywany i modernizowany	dobry	Obszar zabytkowy ujęty w GEZ jako Układ Urbanistyczny Starego Miasta, a także w strefie archeologicznej, zapisy ochronne w planie miejscowym. Nawierzchnia utwardzona, teren urządzone, po południowej stronie nasadzenia drzew, donice z nasadzeniami wieloletnimi, fontanna posadzkowa, budynek usługowy i przystanek autobusowy, po stronie północnej parking dla samochodów, nasadzenia drzew, rabaty z

			Wesoła, ul. Jana Zamoyskiego			wany, ostatnio w ramach Programu rewitalizacji i w roku 2020-2023		nasadzeniami wieloletnimi, trawniki, fontanna figurowa (dzbany), pomnik założycielki miasta Katarzyny Zamoyskiej, teren przecinają ulice tranzytowe (DK74 i droga zbiorcza powiatowa)
		116	dz. Nr 2122/1		Park Miejski			Opisany pod pozycją nr 85.
	Miejsca pamięci	117	cmentarz parafialny przy ul. Bialskiej, nr działki 32		Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego.	Brak danych	dobry	Treść napisu: Ś.P. ŻOŁNIERZE POLSCY POLEGLI W WALCE ZA OJCZYZNĘ W 1939 R.
		118	cmentarz parafialny przy ul. Bialskiej, nr działki 32		Mogiła	Brak danych	dobry	Treść napisu: POLEGLI ZA OJCZYZNĘ 29.IX.1939 R. OFICER POLSKI POLEGŁ W WALCE O MIASTO JANÓW DNIA 29.IX.1939 R. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.
		119	cmentarz parafialny przy ul. Bialskiej, nr działki 32		Mogiła	2011 odnowienie	dobry	Treść napisu: PPOR JÓZEF SITARZ PPOR JAN SZTEJNBIS POLEGLI ZA OJCZYZNĘ 29.IX.1939 R.
		120	cmentarz parafialny przy ul. Bialskiej, nr działki 32	21	Mogiła mieszkańców wsi Pikule	2006 wykonanie nowego pomnika	dobry	treść napisu WYMORDOWANI PRZEZ HITLEROWCÓW W DNIU 3.X.1942 R. ZA UDZIELONĄ POMOC ODDZIAŁOM PARTYZANTKI CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
		121	cmentarz parafialny przy ul. Bialskiej, nr działki 32		Mogiła	2009 wybudowano nowy pomnik	dobry	Treść napisu: Ś.P. PORUCZNIK PIETRASZKO TEOFIL UR.27.VIII.1913 I NIEZNANI ŻOŁNIERZE POLEGLI W OBRONIE OJCZYZNY DN.30.IX.1939 R.
		122	cmentarz parafialny przy ul. Bialskiej, nr działki 32		Mogiła	Brak danych	dobry	Treść napisu: Ś.P. ŻOŁNIERZE POLSCY MIECZYŚŁAW WASIAK JAN GAŁKIEWICZ POLEGLI ZA OJCZYZNĘ 29.IX.1939 R.
		123	cmentarz parafialny przy ul. Bialskiej, nr działki 32		Mogiła	Brak danych	dobry	Treść napisu: Ś.P. ŻOŁNIERZE POLSCY POLEGLI W WALCE ZA OJCZYZNĘ W 1939 R.

		124	ul. Ks. Skorupki 11, działka nr 3779/53, przy szkole podstawowej		Obelisk poświęcony Oficerowi Wojska Polskiego zamordowanemu w Katyniu.	2008	dobry	Treść napisu: DĄB KATYŃSKI Kpt. JÓZEF ŁUKASIEWICZ ur.4.III.1891r. w Janowie Lubelskim zamordowany przez sowiecki NKWD w KATYNIU wiosną 1940r. na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej nr 439 z 5 października 2007r. awansowany do stopnia majora. Dąb zasadzony przez uczniów Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim 17 września 2008r.
		125	cmentarz parafialny przy ul. Bialskiej, nr działki 32		Mogiła	Brak danych	wymagany remont	Treść napisu: Ś.P. STANISŁAW KRAMARZEWSKI SŁUCHACZ POLITECHNIKI KADET 4.P. STRZELCÓW POLNYCH POLEGŁ POD GODZISZOWEM 24-8-1914 MAJĄC LAT 20 POKÓJ JEGO DUSZY
		126	cmentarz parafialny przy ul. Bialskiej, nr działki 32		Mogiła	Brak danych	wymagany remont	Treść napisu: Ś.P. ŻOŁNIERZE ARMII PODZIEMIA
		127	cmentarz parafialny przy ul. Bialskiej, nr działki 32		Mogiła	2019	dobry	Treść napisu: WACŁAW OŁTARZEWSKI PODPOR. WETERAN POWSTANIA 1863 R. MECENAS Z KIJOWA PRZEŻYŁ LAT 80 +28.4.1922 W JANOWIE LUBELSKIM SPOKÓJ JEGO DUSZY
		128	ul. Bialska przy wejściu na cmentarz parafialny		Obelisk	Brak danych	dobry	Treść napisu: PAMIĘCI KS. Jerzego POPIELUSZKI KAPŁANA MĘCZENNIKA NIEUSTRASZONEGO OBROŃCY GODNOŚCI CZŁOWIEKA USŁYSZ PANIE NASZE BŁAGANIE POCIESZ SERCA, POMÓŻ PRZEBACZYĆ BROŃ NAS OD PODSZEPTÓW ZDRADY, NIENAWIŚCI I NIEZGODY PANIE DAJ SERCOM SOLIDARNOŚĆ POKÓJ OJCZYŹNIE NASZEJ NIEOBOJĘTNI PAŹDZIERNIK 1984 CZERWIEC 1985
		129	cmentarz parafialny przy ul. Bialskiej, nr działki 32		Obelisk	Brak danych	dobry	Poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej. Treść napisu: Katyń 1940 r. Ziemia z grobów Katyńskich przywieziona przez parafian janowskich 1989 .

		130	ul. Jana Zamoyskiego nr działki 2122/1		Pomnik	2013	dobry	Treść napisu: „JAŚNIE WIELMOŻNEMU TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE NACZELNEMU DOWÓDCY WOJSK POLSKICH NA PAMIĄTKĘ WDZIĘCZNI OBYWATELE 1918. POMNIK TEN ZOSTAŁ ZNISZCZONY PRZEZ HITLEROWCÓW W 1942 R. ODBUDOWANY PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO M. JANOWA LUB. Z OKAZJI 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 1959 R.”
		131	cmentarz parafialny przy ul. Bialskiej, nr działki 32		Mogiła	2018	dobry	Treść napisu: ŻOŁNIERZE ARMII PODZIEMNEJ BIAŁEK WŁADYSŁAW CZYŻ WŁADYSŁAW KARKUT TADEUSZ MIAZGA ANTONI KARKUT STEFAN MIAZGA JÓZEF GĘŚLA EDWARD HABUDA TADEUSZ POLEGLI W WALCE Z OKUPANTEM W 1944 R. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
		132	ul. Jana Pawła II 1, budynek Liceum Ogólnokształcącego		1. tablica, 2. Mural poświęcony Kpt. Józefowi Majka zamordowanemu w Charkowie w roku 1940.	Brak danych	Brak danych	Add. 1. Treść napisu: W 50 rocznicę istnienia szkoły poległym w walce o wolność ojczyzny i zamordowanym przez okupanta Hitlerowskiego nauczycielom i wychowawcom zjazd absolwentów. Add. 2. Nauczyciel liceum.
		133	ul. Ogrodowa, budynek Muzeum regionalnego		Pięć tablic pamiątkowych	1. 2013 2. 1995 3. wrzesień 2014 4. wrzesień 2019 5. 2019	dobry	1. PAMIĘCI UCZESTNIKÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO, WIĘŹNIÓW JANOWSKIEGO WIĘZIENIA ZESŁANYCH NA SYBERIĘ. W 150 ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO SPOŁECZEŃSTWO POWIATU JANOWSKIEGO. JANÓW LUBELSKI, 2013R. 2. 28 KWIEŹNIA 1945 ROKU ODDZIAŁY ARMII KRAJOWEJ TADEUSZA KUNCEWICZA „PODKOWY”, ANTONIEGO SANETRY „MŚCICIELA” I TADEUSZA BORKOWSKIEGO „MATA” OPANOWAŁY MIASTO I ROZBIŁY WIĘZIENIE UWALNIAJĄC 15 KOBIET Z WARSZAWY SKAZANYCH PRZEZ SĄDY WOJSKOWE ZA PRZYNALEŻNOŚĆ DO ARMII KRAJOWEJ. W 50 ROCZNICĘ AKCJI ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ SPOŁECZEŃSTWO JANOWA.

							3. PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW JANOWA LUBELSKIEGO, KTÓRZY ZGINĘLI TRAGICZNIE WE WRZEŚNIU 1939 R. SPOŁECZEŃSTWO JANOWA LUBELSKIEGO. WRZESIEŃ 2014 R. 4. Których nam nikt nie wynagrodzi i których nic nam nie zastąpi, lata straszne, lata wąskie jak dłonie śmierci w dniu narodzin... Krzysztof Kamil Baczyński, 24 III 1944 r. W HOŁDZIE MIESZKAŃCOM JANOWA LUBELSKIEGO POLEGŁYM I ZAMORDOWANYM W LATACH 1939-1945 PRZEZ NIEMIECKIEGO I SOWIECKIEGO OKUPANTA. SPOŁECZEŃSTWO JANOWA LUBELSKIEGO JANÓW LUBELSKI, WRZESIEŃ 2019 R. 5. USŁYSZ, BOŻE MODLITWĘ MOJĄ, A NIE ODWRACAJ SIĘ OD MEGO BŁAGANIA PSALM 55:2 PAMIĘCI 4500 ŻYDÓW MIESZKAŃCÓW JANOWA LUBELSKIEGO I OKOLIC ZAMORDOWANYCH PRZEZ NAZISTOWSKICH NIEMIECKICH ZBRODNIARZY W LATACH 1939-1945 PAMIĘTAMY I NIGDY NIE ZAPOMNIMY. Napis w trzech językach: polskim, hebrajskim i angielskim
	134	ul. Jana Zamoyskiego 92,		Dąb Katyński	2020	dobry	„Jeszcze Polska wtedy żyła – gdy za Nią ginęli”, Dąb Katyński – poświęcony pamięci Komisarza Policji Państwowej EUGENIUSZA KRUPOWICZA ur. 11.XII.1893 w Janowie Lubelskim zamordowanego przez NKWD Twer 1940 r. Policjanci KPP w Janowie Lubelskim 2020
	135	ul. Jana Zamoyskiego 59		Kamień memoriałowy poświęcony Marszałkowi	2000	dobry	Napis: Józefowi Piłsudskiemu Naczelnikowi Państwa Polskiego z inicjatywy kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych Społeczeństwo Powiatu Ziemi Janowskiej 11.XI. 2000 r.

					Józefowi Piłsudskiemu.			
		136	ul. Jana Zamoyskiego 68		Kamień memoriałowy poświęcony premierowi Wincentowi Witosowi.	Brak danych	Brak danych	Napis: Wincenty Witos 1874-1945 Mąż Stanu Przywódca Chłopów Premier Rządu RP w latach 1920, 1923, 1926 Kawaler Orderu Orła Białego "Największym dobrem jest wolna Ojczyzna"
		137	Rynek Starego Miasta		Pomnik założycielki miasta Katarzyny z Ostrońskich Zamoyskiej	2023	bardzo dobry	
	Drogi	138		23	ul. Szewska		dobry	przejścia dla pieszych dostosować do wózków
		139			ul. Stokowa	2023	b. dobry	
		140			ul. Rybna		dostateczny	degradacja nawierzchni brak chodnika
		141			ul. Spadowa		dobry	
		142			ul. Krótka		dobry	brak kontynuacji w str. Prostopadłej ul. Krótkiej
		143			ul. Poprzeczna		dobry	
		144			ul. 3 Maja		dobry	zapadliska na kanale sanitarnym i w obrębie studni kanalizacyjnych
		145			ul. Kochanowskiego		dobry	rozszerzenie krawędzi nawierzchni drogi na łuku
		146			ul. Konopnickiej		dobry	
		147			ul. Szkolna		niezadawalający	nierówny stan nawierzchni jak i krawężników brak chodnika
		148			ul. Prosta		dobry	
		149			ul. Bialska	2019-2021	dobry	
		150			ul. Piłsudskiego		dobry	zapadliska na kanale sanitarnym i w obrębie studni kanalizacyjnych
		151			ul. Sienkiewicza		dobry	zapadliska na kanale sanitarnym i w obrębie studni kanalizacyjnych
		152			ul. Jana Pawła II		dobry	
		153			ul. Ks. Skorupki		dobry	
		154			ul. Ogrodowa		zadawalający	na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Jana Pawła II droga się zapada

		155			ul. Armii Krajowej		dobry	zapadliska na kanale sanitarnym i w obrębie studni kanalizacyjnych
		156			ul. Kamienna	2021	dobry	brak ograniczeń prędkości
		157			ul. Zamoyskiego		dobry	stukające pokrywy od studni kanalizacyjnych, zastoisko wody po opadach deszczu w obrębie Sądu Rejonowego na skrzyżowaniu z ul. Ks. Skorupki i ul. Jana Pawła II.
		158			ul. Wiejska	rok 2017 odc. Od ul. Ks. Skorupki do ul. 8 Września	dobry	na odcinku o d. ul. Jana Pawła II w obrębie Przedszkola Publicznego Nr 3 w kierunku bloków stan nawierzchni niezadawalający z licznymi nierównościami
		159			ul. 8 Września		dobry	
		160			ul. Ojca Pio		dostateczny	Nawierzchnia z licznymi nierównościami z problemem odpływu wody oraz nieregularną szerokością pasa drogowego jak i nieregularnym parkingiem
	Ciągi piesze i rowerowe	161			ul. Szewska		dobry	brak ścieżki rowerowej
		162			ul. Stokowa	2023	dobry	
		163			ul. Rybna		dostateczny	brak chodnika i ścieżki rowerowej
		164			ul. Spadowa		dostateczny	brak chodnika i ścieżki rowerowej
		165			ul. Krótka		dobry	brak ścieżki rowerowej
		166			ul. Poprzeczna		dobry	brak ścieżki rowerowej
		167			ul. 3 Maja		dobry	brak ścieżki rowerowej
		168			ul. Kochanowskiego		dobry	brak ścieżki rowerowej
		169			ul. Konopnickiej		dobry	brak ścieżki rowerowej
		170			ul. Szkolna		dostateczny	brak chodnika i ścieżki rowerowej
		171			ul. Prosta		dobry	brak ścieżki rowerowej
		172			ul. Bialska		dobry	
		173			ul. Piłsudskiego		dobry	brak ścieżki rowerowej
		174			ul. Sienkiewicza		dostateczny	liczne nierówności krawężnik na przejściach za wysoki
		175			ul. Jana Pawła II		dobry	
		176			ul. Ks. Skorupki		dobry	
		177			ul. Ogrodowa		dobry	brak ścieżki rowerowej

		178			ul. Armii Krajowej		dobry	brak ścieżki rowerowej
		179			ul. Kamienna		dobry	brak ścieżki rowerowej
		180			ul. Zamoyskiego		dobry	miejscowe nierówności przede wszystkim w obrębie studni TP
		181			ul. Wiejska		dobry	brak ścieżki rowerowej/częściowo
		182			ul. 8 Września		dobry	brak ścieżki rowerowej
		183			ul. Ojca Pio		dostateczny	ścieżki rowerowej
	Place zabaw	184	ul. Skorupki nr działek 2336/16	2	plac zabaw	2014	dobry	1) Piaskownica 2) Zjeżdżalnia 3) Równoważnia 4) Bujak sprężynowy (konik) 5) Huśtawka typu „waga” 6) Karuzela tarczowa 7) Huśtawka podwójna
		185	ul. Jana Pawła II, działka nr 2349/13		plac zabaw	2023	dobry	1) huśtawka wagowa 2) bujak sprężynowiec 3) stożek linowy wys. 2,5 m. 4) huśtawka rodzic-dziecko 5) huśtawka pojedyncza siedzisko kubelkowe 6) huśtawka potrójna z siedziskami: deska, kubelkowe, boccianie gniazdo 7) zestaw zabawowy składający się z: wieży z daszkiem – 3 szt., ślizgu nierdzewnego – 2 szt., wejścia linowego – 1 szt., rury strażackiej – 1 szt., balkoniku (wieża bez dachu) – 1 szt., trapezu przejściowego – 1 szt., tunelu – 1 szt., wejścia ścianka wspinaczkowa – 1 szt. 8) huśtawka boccianie gniazdo.
Zasób mieszkaniowy	Budynki jednorodzinne (Ze względu na tzw. numer)	186	Szewska od nr 3 do nr 54	384	54 budynki jednorodzinne	1930 – 5 1940 – 4 1950 – 12 1960 – 15 1970 – 5 1980 – 2	Brak danych	Najstarsza zabudowa miejska, w tym drewniana, część zabudowy wymaga modernizacji. Dominująca zabudowa "chodnikowa" ¹ z podwórkami w głębi, czasami z zabudową porolniczą.

¹ Zabudowa "chodnikowa" - lokalizacja budynków mieszkalnych bezpośrednio przy granicy z ciągiem komunikacyjnym (ulicą)

					1990 – 4 2000 – 3 bd - 4		Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne).
	187	Stokowa od nr 1 do 19		17 budynków jednorodzinnych	1930 – 5 1940 – 1 1950 – 1 1960 – 1 1970 – 2 1980 – 2 1990 – 1 2000 – 1 bd - 3	Brak danych	Najstarsza zabudowa miejska, w tym drewniana, część zabudowy wymaga modernizacji. Zabudowa z podwórką w głębi, czasami z zabudową porolniczą. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne).
	188	Rybna od nr 2 do 16		6 budynków jednorodzinnych	1970 – 2 1980 – 2 1990 – 2	Brak danych	Część zabudowy wymaga modernizacji. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne). Słaba obsługa komunikacyjna - wąskie uliczki.
	189	Krótką od nr 3 do 57		31 budynków jednorodzinnych	1930 – 1 1950 – 1 1960 – 6 1970 – 9 1980 – 6 1990 – 2 2000 - 5 bd - 1	Brak danych	Najstarsza zabudowa miejska, część zabudowy wymaga modernizacji. Dominująca zabudowa "chodnikowa" z podwórką w głębi, czasami z zabudową porolniczą. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne).
	190	Poprzeczna od nr 4 do 42		5 budynków jednorodzinnych	1950 - 2 1960 - 2	Brak danych	Najstarsza zabudowa miejska, część zabudowy wymaga modernizacji.

						1990 - 1		Dominująca zabudowa "chodnikowa" z podwórkiem w głębi, czasami z zabudową porolniczą. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne)
		191	3 Maja od nr 3 do 38		33 budynki jednorodzinne	1940 – 3 1950 – 7 1960 – 8 1970 – 2 1980 – 4 1990 – 5 2000 – 2 2010 - 1 bd - 1	Brak danych	Zabudowa o zróżnicowanym charakterze, częściowo przekształcona (zabudowa przedwojenna/wojenna), np. budynki nadbudowane lub dobudowane, przekształcony dawny biurowiec na zabudowę mieszkaniową, nowsze budynki piętrowe, część zabudowy wymaga modernizacji. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne). Część zabudowy zlokalizowana na terenie zabytkowym "Cmentarza żydowskiego "starego"
		192	Kochanowskiego od nr8 do 9		3 budynki jednorodzinne	1960 – 1 2000 – 2	Brak danych	Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne).
		193	Konopnickiej od nr 1 do 27		22 budynki jednorodzinne	1970 – 4 1980 – 16 1990 – 2	Brak danych	Dominująca zabudowa z lat 80-tych, wolnostojąca i bliźniacza. Zabudowa piętrowa, z niewielkimi ogródkami od strony ulicy.

							Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne).
		194	Szkolna od nr 4 do 12		5 budynków jednorodzinnych	1960 – 1 1980 – 3 1990 – 1	Brak danych Dominująca zabudowa z lat 80-tych, wolnostojąca. Zabudowa przeważnie piętrowa, z niewielkimi ogródkami od strony ulicy. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne).
		195	Prosta od nr 1 do 21		8 budynków jednorodzinnych	1950 – 2 1960 – 2 1970 – 2 1980 – 2	Brak danych Najstarsza zabudowa miejska, w tym drewniana, część zabudowy wymaga modernizacji. Dominująca zabudowa "chodnikowa" z podwórkiem w głębi, bardzo wyraźnie manifestująca się zabudowa porolnicza (zatylna) dla zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej od ul. Kilińskiego. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne). Stosunkowo słaba obsługa komunikacyjna ze względu na małą szerokość ulicy.
		196	Bialska od nr 58 do 117		34 budynki jednorodzinne	1900 – 1 1930 – 2 1950 – 4 1960 – 10 1970 – 4 1980 – 7 1990 – 1	Brak danych Najstarsza zabudowa miejska, część zabudowy wymaga modernizacji. Zabudowa z podwórkiem w głębi, czasami z zabudowa porolniczą. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający.

						2000 – 1 bd - 4		Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne).
		197	Piłsudskiego od nr 39 do 84		43 budynki jednorodzinne	1920 – 1 1940 - 1 1950 – 11 1960 – 17 1970 – 2 1980 – 5 1990 – 3 2000 – 3	Brak danych	Najstarsza zabudowa miejska, część zabudowy wymaga modernizacji. Dominująca zabudowa "chodnikowa" z podwórkiem w głębi, czasami z zabudową porolniczą. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne).
		198	Sienkiewicza od nr 15 do 83		51 budynków jednorodzinnych	1930 – 6 1940 - 5 1950 – 13 1960 – 14 1970 – 2 1980 – 2 1990 – 5 bd -1	Brak danych	Zabudowa o zróżnicowanym charakterze, wyraźnie przejściowa, pomiędzy zabudową pierwotnego Janowa (lokacyjnego) i zabudowy rozwijającej się od wieku XIX, zabudowa częściowo przekształcona, np. budynki nadbudowane lub dobudowane, nowsze budynki piętrowe, część zabudowy wymaga modernizacji. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne).
		199	Ks. Skorupki od nr 2 do 14		8 budynków jednorodzinnych	1970 – 1 1980 - 5 1990 – 1 2000 - 1	Brak danych	Dominująca zabudowa z lat 80-tych, wolnostojąca. Zabudowa przeważnie piętrowa, z niewielkimi ogródkami od strony ulicy. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne). Pustostan - niedokończona budowa z lat 80-tych (?)

		200	Ogrodowa od nr 5 do 23		10 budynków jednorodzinnych	1960 – 4 1970 – 4 1980 – 2	Brak danych	Dominująca zabudowa z lat 80-tych, bliźniacza, piętrowa, z niewielkimi ogródkami od strony ulicy. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne).
		201	Armii Krajowej		9 budynków jednorodzinnych	1950 – 4 1960 – 2 1970 – 1 1980 – 1 2000 - 1	Brak danych	Najstarsza zabudowa miejska, część zabudowy wymaga modernizacji. Dominująca zabudowa "chodnikowa" z podwórkiem w głębi. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne).
		202	Kamienna od nr 21 do 25		2 budynki jednorodzinne	1960 – 1 2010 – 1	Brak danych	Budynek z lat 60 tych z zabudową porolniczą oraz budynek współczesny z częścią gospodarczą, posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne). Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający.
		203	Zamoyskiego od nr 54 do 97		38 budynków jednorodzinnych	1800 – 1 1820 – 2 1880 - 1 1900 – 1 1920 - 4 1930 – 4 1940 - 1 1950 – 5 1960 – 6 1970 – 4 1980 – 6	Brak danych	Zabudowa o zróżnicowanym charakterze, wyraźnie przejściowa, pomiędzy najstarszą częścią, rozwijającej się od wieku XIX zabudowy, związanej z lokacją tzw. Nowego Miasta (siedziba władz Obwodu Zamoyskiego), a sąsiadującą zabudową pierwotnego Janowa (lokacyjnego) oraz zabudową przedwojenną aż po współczesność. Zabudowa w niewielkim stopniu przekształcona, funkcje mieszane: mieszkaniowa z usługami, budynkami użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, policja, NZOZ, sąd).

						1990 – 2 2000 – 1		Część zabudowy wymaga modernizacji (w tym pustostan). Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Znaczna część zabudowy posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne). Ulica stanowi główną oś transportową (tranzytową) z drogi szybkiego ruchu (ekspresowej) S19 w kierunku Zamościa i przejścia granicznego w Zosinie: duże obciążenie ruchem, problemy komunikacyjne, problemy własnościowe na styku z GDDKiA. Część obiektów ujęta w ewidencji zabytków jako Układ Urbanistyczny Nowego Miasta, oraz jako samodzielne obiekty (budynki) zabytkowe.
		204	Wiejska od nr 6 do 10		3 budynki jednorodzinne	1970 – 2 2000 - 1	Brak danych	Budynki z lat 60-tych częściowo modernizowane. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Budynki posiadają źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne).
		205	Jana Pawła II		2 budynki jednorodzinne	1990 - 2	Brak danych	Budynki z lat 90-tych, zabudowa piętrowa. Dostęp do infrastruktury podstawowej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) wystarczający. Jeden z budynków posiada źródło ciepła z kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i pochodne).
	Budynki wielorodzinne	206	Szkolna 2	39	zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1970	Brak danych	Budynek nie termomodernizowany. Indywidualne ogrzewanie - piece kaflowe. Centralne ogrzewanie w trakcie instalacji. 1 lokal komunalny.
		207	8 Września 2		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1970	Brak danych	Budynek nie termomodernizowany. Centralne ogrzewanie. 1 lokal komunalny.

		208	8 Września 4		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1970	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie.
		209	8 Września 6		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1970	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie. 2 lokale komunalne.
		210	8 Września 3		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1960	Brak danych	Budynek nie termomodernizowany. Indywidualne ogrzewanie - piece kaflowe. 3 lokale komunalne.
		211	8 Września 5		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1960	Brak danych	Budynek nie termomodernizowany. Indywidualne ogrzewanie co gazowe
		212	8 Września 7		zabudowa wielorodzinna/ JSM	1979	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		213	8 Września 9		zabudowa wielorodzinna/ JSM	1984	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		214	8 Września 11		zabudowa wielorodzinna/ JSM	1984	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		215	8 Września 13		zabudowa wielorodzinna/ JSM	1982	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		216	8 Września 15		zabudowa wielorodzinna/ JSM	1980	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		217	8 Września 17		zabudowa wielorodzinna/ JSM	1976	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.

		218	8 Września 19		zabudowa wielorodzinna/ JSM	1976	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		219	Jana Pawła II 6		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1970	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gaz/olej
		220	Jana Pawła II 7		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1970	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie. 1 lokal komunalny.
		221	Jana Pawła II 8		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1970	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gaz/olej
		222	Jana Pawła II 11		zabudowa wielorodzinna/ JSM	1972	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		223	Jana Pawła II 13		zabudowa wielorodzinna/ JSM	1972	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		224	Jana Pawła II 15		zabudowa wielorodzinna/ JSM	1971	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		225	Jana Pawła II 17		zabudowa wielorodzinna/ JSM	1971	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		226	Wiejska 16		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1980	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		227	Wiejska 18		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1980	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.

		228	Wiejska 20		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1980	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		229	Wiejska 22		zabudowa wielorodzinna/ JSM	1980	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		230	Wiejska 26		zabudowa wielorodzinna/ JSM	1987	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		231	Wiejska 28		zabudowa wielorodzinna/ JSM	1988	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		232	Wiejska 30		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1980	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe. 1 lokal komunalny.
		233	Wiejska 32		zabudowa wielorodzinna/ JSM	1990	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe.
		234	Wiejska 34		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1980	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe. 1 lokal komunalny.
		235	Wiejska 36		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1980	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie gazowe. 2 lokale komunalne.
		236	Wiejska 38		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	w trakcie budowy przez podmiot prywatny	Brak danych	Centralne ogrzewanie gazowe.
		237	Wiejska 40		zabudowa wielorodzinna/	2023	Brak danych	Indywidualne ogrzewania gazowe.

					wspólnota mieszkaniowa			
		238	Wiejska 42		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	w trakcie budowy przez podmiot prywatny	Brak danych	Indywidualne ogrzewania gazowe.
		239	Ogrodowa 8		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1975	Brak danych	Budynek termomodernizowany - ocieplone ściany zewnętrzne. Centralne ogrzewanie. 1 lokal komunalny.
		240	Ogrodowa 10		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1970	Brak danych	Budynek nie termomodernizowany. Indywidualne ogrzewanie - piece kaflowe. 4 lokale komunalne.
		241	Ogrodowa 12		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1970	Brak danych	Budynek nie termomodernizowany. Indywidualne ogrzewanie - piece kaflowe. 2 lokale komunalne.
		242	Ogrodowa 14		zabudowa wielorodzinna/ wspólnota mieszkaniowa	1970	Brak danych	Budynek nie termomodernizowany. Indywidualne ogrzewanie - piece kaflowe. 1 lokal komunalny.
	Budynki socjalne i komunalne	243	ul. 3 maja 13, 23-300 Janów Lubelski	1	Budynek z mieszkaniem socjalnym (tzw. leżący wieżowiec)	Okolo 1960	dostateczny	Najprawdopodobniej jest to poniemiecki (z okresu II WŚ) barak, który po wojnie pełnił najpierw funkcję kina "Jutrzenka", w EGiB podano datę 1960. Budynek parterowy; wejście z chodnika po 3 stopniach; brak podjazdu dla wózków; budynek zamieszkały przez ok. 12 rodzin; wspólna łazienka dla wszystkich; mieszkania dwupokojowe z kuchnią i jednopokojowe z kuchnią; 1 mieszkanie dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej (brak pełnych danych) - zamieszkuje matka z niepełnosprawną córką; korytarz szeroki; progi do mieszkań i wewnątrz mieszkań; brak własnego parkingu.

Obiekty zamieszkania zbiorowego	Dom Pomocy Społecznej	244	ul. Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski	1 kompleks, 7 budynków mieszkalnych, budynki gospodarcze	"Barka" Dom Pomocy Społecznej (własność Powiat Janowski)	Pierwotna zabudowa z lat 40-tych XX w. W EGiB 1980	dostateczny/dobry	Dom jest usytuowany w 7 jednopiętrowych, podpiwniczonych budynkach mieszkalnych i kilku budynkach gospodarczych, na powierzchni ponad 2 ha. Kompleks budynków był wielokrotnie modernizowany i obecnie niezbędna jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Budynki mieszkalne wymagają dostosowania - likwidacji barier dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 2024 we wszystkich budynkach mieszkalnych zamontowano platformy pionowe umożliwiające osobom na wózkach inwalidzkich komfortową komunikację, zakupiono przenośną pętlę indukcyjną dla osób słabostyszających oraz dostosowano dla osób ze szczególnymi potrzebami sale do terapii i rehabilitacji społecznej wraz z toaletą do nich przylegającą. Zagospodarowania wymagają tereny zielone, w tym „ogród” o powierzchni ok 0,5 ha na ogólnodostępny dla Mieszkańców Domu teren rekreacyjny. Alejki spacerowe pomiędzy budynkami są wyłożone kostką, które po trzydziestu latach użytkowania wymaga wymiany.
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i opiekuńczo-wychowawcze	245	ul. Zamoyskiego 77, 23-300 Janów Lubelski	3	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy s.c. w Janowie Lubelskim	Pierwotna zabudowa z lat 30-tych XX w. - jako Szpital Powiatowy W EGiB brak danych.	dobry/dobry	Zabudowa wielokrotnie modernizowana. 1 budynek parterowy; wejście po schodach z chodnika ;rampa podjazdowa dla wózków; brak progów wewnątrz budynku; szerokie otwory drzwiowe umożliwiające przejazd wózkiem inwalidzkim, łazienki z udogodnieniami dla niepełnosprawnych, parking wewnętrzny powyżej 10 miejsc, obniżone krawężniki na terenie posesji. Zakończony remont w budynku. Zakres prac dotyczył wymiany drzwi wewnętrznych oraz glazury.
		246	ul. Jana Pawła II 10, 23-300 Janów Lubelski		Placówka opiekuńczo - wychowawcza "Promyk"	1960	średni/dostateczny	1 budynek jednopiętrowy; wewnątrz schody, brak windy; jest podjazd dla wózków; brak parkingu, plac częściowo wyłożony kostką, a częściowo zielony, z wysokimi krawężnikami.

		247	ul. Jana Pawła II 10 A, 23-300 Janów Lubelski		Placówka opiekuńczo - wychowawcza "Słoneczny dom"	1960	średni/ dostateczny	1 budynek, tzw. "wysoki parter" z podpiwniczeniem; wejście z chodnika po schodach; brak podjazdu dla wózków; brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością; brak parkingu, plac częściowo wyłożony kostką, a częściowo zielony, z wysokimi krawężnikami.
	Hotele i pensjonaty	248	ul. Zamoyskiego 88, 23-300 Janów Lubelski	2	Hotel i Restauracja Myśliwska	1970	dobry/ dostateczny	Wejście do budynku po schodach z poziomu parkingu; mobilna rampa podjazdowa dla wózków (dostawiana w razie potrzeby); jest parking; brak krawężników; budynek dwupiętrowy z piwnicą; brak windy; 1 łazienka przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - na parterze; parter bez progów; w części hotelowej na 1 i 2 piętrze brak progów na korytarzach, są natomiast progi do pokoi;
		249	ul. Zamoyskiego 56A 23-300 Janów Lubelski		Budynek przy Restauracji "Piwnica"	1950	dobry/?	Nowy budynek o przeznaczeniu hotelowym; brak danych na temat stanu technicznego; właściciel nie odpowiada na zapytanie.
	Internaty	250	ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski	4	Internat przy Zespole Szkół Technicznych (własność Powiat Janowski)	1980	dobry/ dostateczny	Internat wspólny dla 3 szkół ponadpodstawowych: Zespół Szkół Technicznych, Szkoła Branżowa (dawna Zawodowa) oraz Liceum; dwa budynki połączone korytarzem - internat i stołówka; wejście po schodach; jest podjazd dla wózków; 1 łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; brak własnego parkingu; planowany generalny remont w okresie wakacyjnym 2024 r.
		251	ul. Szewska 1, 23- 300 Janów Lubelski		Dom Parafialny im. Jana Pawła II przy Parafii pw. św. Jan Chrzciciela w Janowie Lubelskim	ok. 1990	dobry/ dostateczny	Budynek piętrowy; wejście z parkingu po stopniach; jest podjazd dla wózków; brak łazienki dla niepełnosprawnych; brak windy; progi wewnątrz budynku niskie, wewnętrzny korytarz szeroki, umożliwiający swobodne poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim; budynek ma parking wspólny z Kościołem, do 100 miejsc; brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych na parkingu.

		252	ul. Szewska 1, 23-300 Janów Lubelski		Dom zakonny Sióstr Opatrzności Bożej przy Parafii pw. św. Jan Chrzciela w Janowie Lubelskim	1715-1720 1768-1774	dostateczny/ zły	Budynek klasztorny w zespole kościoła parafialnego i d. klasztoru dominikanów (zabytek rejestrowy A/384) Brak innych danych.
		253	ul. Jana Pawła II 25, 23-300 Janów Lubelski		Dom parafialny przy Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim	1990	dobry/ dostateczny	Budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Brak innych danych.
Obiekty inne		254	ul. Bialska 69, działka nr 3172/2,	9	Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim, Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim	lata 60 XX w.	bardzo dobry/bardzo dobry	Obiekt powstał w latach 60 XX wieku. Funkcjonował jako zabudowa przemysłowa. Następnie w latach dwutysięcznych teren został przejęty przez Powiat Janowski. Obiekt w ramach rewitalizacji w 2023 r. został zmodernizowany i zaadaptowany na funkcje społeczne – funkcjonują w nim Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Rewitalizacja obiektu stanowi udany przykład zagospodarowania terenów poprzemysłowych wraz ze zmianą ich funkcji. Działka dostępna jest z drogi publicznej, tj. ul. Bialskiej poprzez dwa istniejące wjazdy. Budynek są własnością Powiatu Janowskiego. Trwały zarząd nad wszystkimi budynkami sprawuje ŚDS. Budynek 3 kondygnacyjny (piwnice, parter i I piętro). Powierzchnia użytkowa budynku pełniącego funkcje administracyjno – usługowe wynosi 1811,68 m2, z tego powierzchnia 739,62 m2 jest użyczona na potrzeby WTZ. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy z 5 miejscami garażowymi, w którym mieści się magazyn stolarski, magazyn narzędzi i urządzeń o powierzchni użytkowej 154,80 m2, z czego powierzchnia 80,67m2 jest użyczona na potrzeby WTZ. Obiekt posiada łącznie 34 miejsca

						parkingowe. Przed wejściami głównymi do siedzib ŚDS i WTZ zainstalowane są pasy uwagi, pola uwagi, linie naprowadzające oraz pochylnia dla osób na wózkach inwalidzkich. Na drzwiach wejściowych do obydwu instytucji umieszczona jest informacja o możliwości wejścia z psem – przewodnikiem/asystentem. W ŚDS tłumacz migowy jest dostępny po uprzednim zgłoszeniu potrzeby. Budynek w całości jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Deklaracja dostępności: https://www.sdsjanow.pl/informacje/deklaracja-dostepnosc/Dostepnosc cyfrowa: https://www.wtzjanowlubelski.pl/dostepnosc.”
	255	ul. Piłsudskiego 56, działka nr 1325		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim - budynek Jednostki ratowniczo-gaśniczej	1975	dobry/ dostateczny Lokalizacja budynku w strefie przedwojennej "dzielnicy żydowskiej". Powierzchnia zabudowy 439m2. Budynek 3 kondygnacyjny, jedna kondygnacja podziemna/piwnice oraz 2 kondygnacje nadziemne. Obiekt posiada własny parking wewnętrzny. Brak urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (plan tyflograficzny, pętla indukcyjna). Dostępność cyfrowa: brak informacji o zapewnieniu na stronach internetowych informacji w postaci pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania w polskim języku migowym, brak informacji odnośnie dysponowania tłumaczem migowym. Aktualnie w budowie nowa siedziba i strażnica PSP w janowskiej strefie rozwoju przedsiębiorczości Borownica.
	256	ul. Piłsudskiego 56, działka nr 1328		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie	lata 70	dobry/dostateczny Lokalizacja budynku w strefie przedwojennej "dzielnicy żydowskiej", w miejscu nieistniejącej synagogi. Powierzchnia zabudowy 192m2. Budynek 2 kondygnacyjny. Obiekt posiada pochylnie dla

			Lubelskim budynek administracyjny	-			niepełnosprawnych. Budynek 2 kondygnacyjny. Brak informacji odnośnie urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (plan tyflograficzny, pętla indukcyjna). Dostępność cyfrowa: brak informacji o zapewnieniu na stronach internetowych informacji w postaci pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania w polskim języku migowym, brak informacji odnośnie dysponowania tłumaczem migowym.
	257	ul. Sienkiewicza, nr 1154/5, 1154/8	Budynek/obiekt kotłowni miałowej		lata 70 XXw.	niedostateczny/ niedostateczny	Budynek przemysłowy, zdegradowany, nieremontowany od kilkudziesięciu lat. W roku 2009 w celu podtrzymania funkcji wymieniony cylindryczny komin stalowy na nowy o wysokości 45.0 m i średnicy wewnętrznej 900 mm wyposażony w konstrukcję wsporczą w postaci blachownicowej ramy przestrzennej zwanej trójnogiem wraz z nowym fundamentem betonowym. Obecnie estetycznie znacznie odbiegający od minimalnych/podstawowych standardów. Po zmianie źródła zasilania budynków szkoły podstawowej, zespołu szkół zawodowych i internatu oraz budynku byłego gimnazjum i przedszkola na ul. Ogrodowej zamknięty i wyłączony z użytkowania. Z racji pełnionych i nieekonomicznych funkcji oraz niespełniający wymagań środowiskowych prawdopodobnie z przeznaczeniem na rozbiórkę.
	258	ul. Jana Zamoyskiego 55, działka nr 2177/3	Obiekt zabytkowy wpisany do WEZ i GEZ jako "SZPITAL ORDYNACKI ostatnio bursa szkolna"		lata 60 XIXw.	niedostateczny/ niedostateczny	Powierzchnia zabudowy 663 m2, budynek parterowy. Obiekt zdegradowany, nieremontowany od kilkudziesięciu lat. Estetycznie znacznie odbiegający od minimalnych/podstawowych standardów. Od kilku lat nieużytkowany, poprzednio działał jako tymczasowa siedziba JOK (podczas remontu i przebudowy obiektu w roku 2008), sprzedany przez Powiat Janowski lokalnemu przedsiębiorcy, obecnie

						zamknięty. Wymaga pilnych działań lub z przeznaczeniem na rozbiórkę.
259	ul. Jana Zamoyskiego 76, działka nr 2404/1	?	lata 30-50 XXw. oraz generalny remont i przebudowa 2018-2022	brak danych		W latach 2018-2022 obiekt poddany gruntownemu remontowi zewnętrznemu i wewnętrznemu oraz zagospodarowania terenu. Obecnie nieczynny. Brak danych o instalacjach wewnętrznych i wyposażeniu specjalistycznym obiektu.
260	ul. Bialska 73, działka nr 3170/3	Dawny "Browar", obiekt zabytkowy objęty GEZ	obiekt powstały około roku 1900 i rozbudowywany do lat 50	dobry (restauracja/dyskoteka)niedostateczny (pozostałe budynki)/niedostateczny		Budynek przemysłowy obecnie zamknięty. W poprzednim roku i kilku latach wstecz część administracyjna częściowo użytkowana jako restauracja/dyskoteka. Pozostałe budynki związane z produkcją, magazynowaniem, drogami komunikacyjnymi, ogrodzeniem, specjalistycznymi instalacjami i wyposażeniem od lat nieużywane, nieremontowane nieestetyczne w złym stanie technicznym. Niektóre elementy i części obiektów wykazują znaczne ubytki w elementach konstrukcyjnych. Obiekt bezpośrednio graniczy z "Janowskimi Stokami". Zły stan techniczny skarpy "stoków" ma wpływ na degradację murów budynków jak i murów ogrodzeniowych obiektów w chodzących w skład "Dawnego Browaru"
261	ul. Ogrodowa 16, działka nr 3161	OSP przy Domu Nauczyciela	lata 80 XX w.	dobry/dostateczny		Garaż OSP znajduje się w bryle budynku Domu Nauczyciela administrowanym przez ZOSIP. W roku 202 wykonano docieplenie styropianem o gr. 17 cm. Wymieniono okna PCV wykonano grzejnik c.o. zasilany z węzła ciepłowniczego, wymieniono orynnowanie na stalowe powlekane, wykonano opaskę z kostki brukowej. Uwzględniony również przy opisie Bibliotek. Obiekt parterowy dostępny z poziomu terenu.
262	ul. Bialska działka nr 3171/1, 3171/2	Obiekt o zwyczajowej nazwie "P4"	lata 60 XX w.	niedostateczny/niedostateczny		Budynek poprzemysłowy (pierwotnie wydział ówczesnej Fabryki Maszyn oddziału Huty Stalowa Wola, aktualnie własność osoby prywatnej).

							zdegradowany, nieremontowany od kilkudziesięciu lat. Estetycznie znacznie odbiegający od minimalnych/podstawowych standardów. Od kilku lat nieużywany, ostatnio użytkowany jako sklep meblowy, obecnie zamknięty. Wymaga pilnych działań lub z przeznaczeniem na rozbiórkę.
--	--	--	--	--	--	--	---

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego Janowa Lubelskiego